

Brunamálastofnun

Reglur um skoðun neysluveitna

Athugasemdir

ÍST 200: 2006

Mars 2010

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0001	Aðalrofi	2	Aðalrofa vantar	132.10
200-0002	Aðalrofi	2	Merking framleiðanda ófullnægjandi.	512, 7.2 og 7.5 í rur
200-0003	Aðalrofi	2	Merking ófullnægjandi.	512, 806.4.7
200-0004	Aðalrofi	2	Rofgeta ekki nægileg.	434.5
200-0005	Aðalrofi	2	Rofi brotinn/laskaður	512.2, 410.3.2
200-0006	Aðalrofi	2	Rofi rýfur ekki alla fasa samtímis.	530.3.1
200-0007	Aðalrofi	2	Rofinn er óaðgengilegur.	513.1
200-0008	Aðalrofi	2	Uppsetning rofa ófullnægjandi.	510.3, 806.4
200-0009	Aðalrofi	2	Yfirstraumsvörn ófullnægjandi.	433.1, 806.4
200-0010	Aðalrofi	3	Rangur varnarbúnaður eða hann vantar.	531, 806.4
200-0011	Aðalrofi	3	Rofi of hátt stilltur.	533.3, 806.4
200-0012	Aðalrofi	3	Tengt er utan við rofann.	430.1
200-0013	Aðalrofi	3	Tengt framhjá varnarbúnaði rofans.	531, 806.4
200-0014	Aðalrofi	3	Varnarbúnaður óvirkur.	531, 806.4
200-0015	Aðalvör	2	Aðalvör eru laus.	510.3
200-0016	Aðalvör	2	Aðalvör eru óaðgengileg.	513.1
200-0017	Aðalvör	2	Aðalvör vantar.	531, 806.4
200-0018	Aðalvör	2	Aðtaug vars er ekki tengd inn á botnsnertu.	533.1.1
200-0019	Aðalvör	2	Búnað til takmörkunar varstærðar vantar.	533.1.4
200-0020	Aðalvör	2	Búnaður brotinn án snertihættu.	133.1
200-0021	Aðalvör	2	Hitamyndun í búnaði án bráðrar hættu.	526.1
200-0022	Aðalvör	2	Merking um málstærðir er ófullnægjandi, eða þær vantar.	806.4.7
200-0023	Aðalvör	2	Merkingu framleiðanda vantar eða hún ólæsileg.	512.1.1, 7.2 og 7.5 í rur
200-0024	Aðalvör	2	Röng tenging búnaðar án teljandi hættu.	526.1
200-0025	Aðalvör	3	Hættuleg hitamyndun er í búnaði.	512.1.2
200-0026	Aðalvör	3	Rofgeta ekki fullnægjandi	806.4.5
200-0027	Aðalvör	3	Skammhlaupsvarnir ófullnægjandi.	434.2, 806.4
200-0028	Aðalvör	3	Snertihætta. Varbúnaður brotinn eða hlífar vantar.	410.3.2, 533.1
200-0029	Aðalvör	3	Varnarbúnaður er óvirkur.	512.1, 806.4
200-0030	Aðalvör	3	Yfirstraumsvarnir eru ófullnægjandi.	512.1.2, 806.4
200-0031	Aðtaugar tækja	1	Röng litamerking tauga (gamalskoðun).	514 og 11.2 í rur
200-0032	Aðtaugar tækja	2	Aðtaug dregin út úr stút eða vantar togfestu.	522

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0033	Aðtaugar tækja	2	Aðtaug skemmd eða trosnuð án snertihættu.	522
200-0034	Aðtaugar tækja	2	Frágangur aðtaugar ófullnægjandi.	52
200-0035	Aðtaugar tækja	2	Rangt efnisval aðtaugar.	52
200-0036	Aðtaugar tækja	2	Röng litamerking taugar (nýskoðun).	514 og 11.2 í rur
200-0037	Aðtaugar tækja	2	Röng samtenging aðtaugar	52
200-0038	Aðtaugar tækja	2	Tæki með hlífðareinangrun; röng gerð af kló	413.2
200-0039	Aðtaugar tækja	2	Upphengi vantar fyrir aðtaug.	52
200-0040	Aðtaugar tækja	2	Varnartaug (PE) vantar í aðtaug.	413.1.1.2
200-0041	Aðtaugar tækja	3	Aðtaug skemmd eða trosnuð með snertihættu.	412, 522
200-0042	Aðtaugar tækja	3	Endabúnað vantar á aðtaug. Snertihætta.	412
200-0043	Aðtaugar tækja	3	Gildleiki aðtaugar ekki í samræmi við yfirstraumsvörn.	132.6 og 524
200-0044	Aðtaugar tækja	3	Gul/græn taug er notuð sem fasaleiðir í aðtaug.	514.3
200-0045	Aðtaugar tækja	3	Tengikvísl (kló) aðtaugar er brotin. Snertihætta.	522
200-0046	Bilunarstraumsrofi	1	Bilunarstraumsrofvörn æskileg sem viðbótavörn.	412.5
200-0047	Bilunarstraumsrofi	1	Rafverktaki hefur ekki prófað virkni bilunarstraumsrofa	612.9
200-0048	Bilunarstraumsrofi	2	Hlífðareinangrun eða núllun vantar fyrir lagnir sem bilunarstraumsrofi nær ekki til.	806.4.6
200-0049	Bilunarstraumsrofi	2	Prófhappur bilunarstraumsrofa óvirkur.	612.9
200-0050	Bilunarstraumsrofi	2	Rofi brotinn eða laskaður	512.2, 522
200-0051	Bilunarstraumsrofi	2	Röng útfærsla á bilunarstraumsrofvörn.	51, 132.8 og 531.2
200-0052	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn (30 mA) vantar þar sem krafa er um hana.	11.2 rur
200-0053	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (aðgerðastofur).	710
200-0054	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (afmarkaðir leiðnir staðir).	706
200-0055	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (baðherbergi).	701
200-0056	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (byggingasvæði).	704.410.3
200-0057	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (hafnarsvæði).	709.531.2
200-0058	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (hitakerfi).	753
200-0059	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (hitunarstrengir).	807.2
200-0060	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (hjólhýsasvæði / hjólhýsi).	708
200-0061	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (olíukyndiklefar).	802.412.5
200-0062	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (raforkuvirki í landbúnaði/garðyrkju).	705.412.5 og 705.422
200-0063	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (sundlaugar).	702
200-0064	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (sýningarbásar).	711, 740

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0065	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (tenglar utanhúss).	412.5, 801.410.3.3
200-0066	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (útlýsing).	714
200-0067	Bilunarstraumsrofi	3	Bilunarstraumsrofvörn vantar þar sem krafa er um hana (vararafstöð).	551.4.4.2
200-0068	Bilunarstraumsrofi	3	Jarðskaut fyrir bilunarstraumsrofvörnina er ekki fullnægjandi.	413.1, 531.2.3
200-0069	Bilunarstraumsrofi	3	Kröfur um viðbótarvörn með bilunarstraumsrofa	11.2 í rur, 412.5.3, 801.410.3.3, 802.412.5, 807.2
200-0070	Bilunarstraumsrofi	3	Rofi vinnur ekki og ekki er beitt annarri varnaraðferð samhlíða.	131, 412.5
200-0071	Bilunarstraumsrofi	3	Spennuhækkun yfir 25V, snertispenna (landbúnaði)	705.413.1
200-0072	Bilunarstraumsrofi	3	Spennuhækkun yfir 50V, snertispenna	413.1.1.1
200-0073	Bilunarstraumsrofi	3	Útleysitími bilunarstraumsrofa er hærri en 200 ms.	413, URL1
200-0074	Bilunarstraumsrofi	3	Yfirálags- eða skammhlaupsvörn fyrir bilunarstraumsrofa er ófullnægjandi.	43
200-0075	Dósir	1	Hægt er að opna tengidós án verkfæra.	412.2.4
200-0076	Dósir	1	Lok á dós er brotið án þess að tengidós sé opin.	412.2.1
200-0077	Dósir	1	Lok á tengidós er laust.	412.2.1
200-0078	Dósir	2	Dósir eru ekki framlengdar út úr klæðningu.	412.2
200-0079	Dósir	2	Hlíðarflokkur ekki í samræmi við aðstæður	413
200-0080	Dósir	2	Innfærsla pípu eða strengs ekki fullnægjandi.	51 og 522
200-0081	Dósir	2	Lagnaefni ekki samræmt, (málm dósir- plastpípur eða öfugt)	134
200-0082	Dósir	2	Pípur eða strengir að dós fleiri en stútar á dós segja til um	522
200-0083	Dósir	2	Smáspennulögn er tengd í sömu dós og lágspennulögn.	528
200-0084	Dósir	2	Tengidós ekki af réttri gerð.	513.1, 526.3
200-0085	Dósir	2	Tengidós er brotin án snertihættu.	412.2
200-0086	Dósir	2	Tengidós er laus.	412.2.3
200-0087	Dósir	2	Tengidós er opin án snertihættu.	412.2, 412.3
200-0088	Dósir	2	Tengidós er óaðgengileg.	513.1 og 526.3
200-0089	Dósir	2	Tengidós of lítil.	513.1, 526.3
200-0090	Dósir	2	Tengidósir ekki notaðar við samtengingu tauga.	412.2.1, 133
200-0091	Dósir	2	Upphengibúnað vantar á tengidós fyrir upphengdan lampa.	559.6.1
200-0092	Dósir	3	Endabúnað (tengi) vantar á taugar. Snertihætta.	412
200-0093	Dósir	3	Hitaskemmdir eru á taugum eða tengjum í dós. Skammhlaupshætta.	526.4
200-0094	Dósir	3	Tengidós er opin. Snertihætta.	412.3
200-0095	Einangrun veitu	1	Rafverktaki hefur ekki mælt einangrun veitunnar.	612

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0096	Einangrun veitu	2	Einangrunarviðnám raflagnar of lágt (bilunarstraumsrofvörn)	612.3
200-0097	Einangrun veitu	2	Ekki var hægt að framkvæma einangrunarmælingu á veitunni.	610.2, 612.1
200-0098	Einangrun veitu	3	Bakspenna (mælist þegar bilunarstraumsrofi er útsleginn).	612
200-0099	Einangrun veitu	3	Einangrunarviðnám raflagnar of lágt (án bilunarstraumsrofvarnar)	612.3
200-0100	Einfasa rofar, 10-16 A	1	Lok á rofa er laust	412.2.3
200-0101	Einfasa rofar, 10-16 A	1	Merkingar framleiðanda vantar	133.2 og 7.2 og 7.5 í rur
200-0102	Einfasa rofar, 10-16 A	1	Merkingar um málstærðir eru ógreinilegar.	512, 7.2 í rur.
200-0103	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Búnaður er úr sér genginn og þarfnast endurnýjunar.	412, 512
200-0104	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Innfærsla pípu ófullnægjandi.	512.2 og 522
200-0105	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Innfærsla strengs er ófullnægjandi.	512.2 og 522
200-0106	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Lok vantar á rofa án teljandi snertihættu.	412
200-0107	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Merkingar um málstærðir eru rangar, vantar eða ólæsilegar.	512, 7.2 í rur.
200-0108	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Rangur búnaður miðað við aðstæður.	512, 522
200-0109	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Rofabúnaður er ekki til staðar í fastalögn.	536.5.1
200-0110	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Rofi brotinn án teljandi snertihættu.	412.2, 412.3
200-0111	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Rofi er innan hlífðarsvæðis í baðherbergi.	701.53
200-0112	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Rofi er laus.	510.3
200-0113	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Tengibúnaður rofa hæfir ekki fjölda og gildleika tauga.	526
200-0114	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Tengingar, ófullnægjandi, lausar eða lélegar	526
200-0115	Einfasa rofar, 10-16 A	2	Þéttleiki rofa er ekki í samræmi við aðstæður.	522.3
200-0116	Einfasa rofar, 10-16 A	3	Hlíf vantar yfir spennuhafa hluta rofans. Snertihætta.	412
200-0117	Einfasa rofar, 10-16 A	3	Málstraumur rofa er ekki í samræmi við yfirálagsvörn.	512
200-0118	Greinivör	2	Aðtaug er ekki tengd við botn bræðivars	533.1.1
200-0119	Greinivör	2	Búnaður til að takmarka málstraum bræðivars ófullnægjandi.	533.1.4
200-0120	Greinivör	2	CE-viðurkenningarmerki er ekki til staðar á varbúnaði (nýskoðun).	133.1 og 7.5 í rur
200-0121	Greinivör	2	Greinivör með of margar taugar undir tengiskrúfu	526
200-0122	Greinivör	2	Merkingar varnarbúnaðar ófullnægjandi.	512, 133.2
200-0123	Greinivör	2	Of margir tenglar og ljósastæði eru á grein.	314
200-0124	Greinivör	2	Óeðlileg hitamyndun á greinivari.	512.1.2
200-0125	Greinivör	2	Rangur varbúnaður fyrir ljósa og tenglagrein.	433
200-0126	Greinivör	2	Rofgeta ófullnægjandi	434
200-0127	Greinivör	2	Röng tenging varnarbúnaðar án teljandi hættu.	526.1

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0128	Greinivör	2	Uppsetningu ábótavant, festing ófullnægjandi	510.3
200-0129	Greinivör	2	Úreltur eða úr sér genginn varnarbúnaður.	533
200-0130	Greinivör	2	Varbúnaður er opinn, brotinn eða skemmdur án bráðrar snertihættu.	410.3.2
200-0131	Greinivör	2	Varbúnaður er óaðgengilegur.	513.1
200-0132	Greinivör	2	Vör og varhausar passa ekki saman.	533
200-0133	Greinivör	3	Brúað er yfir varbúnað þannig að hann er óvirkur.	433
200-0134	Greinivör	3	Hitamyndun í búnaði sem hætta stafar af.	526.1
200-0135	Greinivör	3	Málstraumur vars of hár miðað við gildleika lagnar	433
200-0136	Greinivör	3	Varbúnað vantar, hann óvirkur eða rangur þannig að hætta stafar af.	433
200-0137	Greinivör	3	Varbúnaður opinn, brotinn eða skemmdur. Snertihætta.	410.3.2
200-0138	Greinivör	3	Víðgerð eða lagfæring hefur verið gerð á varbúnaði.	133.1
200-0139	Greinivör	3	Vör eru ekki á öllum fasataugum útgangandi greina	433
200-0140	Greinivör	3	Vör eru of stór.	433
200-0141	Götugreiniskápur	1	Búnaður ekki snertispennuvarinn (gamlir skápar).	412
200-0142	Götugreiniskápur	1	Litamerking tauga er ekki skv. núgildandi reglum (gamlir skápar).	514 og 11.2 í rur
200-0143	Götugreiniskápur	1	Minniháttar ágallar á merkingum.	514
200-0144	Götugreiniskápur	1	Ryk og/eða óhreinindi í skápnunum.	512.2, 522
200-0145	Götugreiniskápur	1	Skápur laskaður eða skakkur.	512.2
200-0146	Götugreiniskápur	2	Búnaður brotinn/skemmdur	410.3.2
200-0147	Götugreiniskápur	2	Festing strengja ófullnægjandi.	522.8
200-0148	Götugreiniskápur	2	Hitaskemmd er á búnaði í skápnunum án bráðrar hættu.	526
200-0149	Götugreiniskápur	2	Hlíðarflokkur skáps skertur	410.3.3
200-0150	Götugreiniskápur	2	Merking búnaðar ófullnægjandi.	514
200-0151	Götugreiniskápur	2	Merking ófullnægjandi, möguleiki á víxlun búnaðar.	514, EN 60439-5-5.2
200-0152	Götugreiniskápur	2	Merking strengja ófullnægjandi.	514
200-0153	Götugreiniskápur	2	Ryðmyndun/tæring á skáp/tengibúnaði	512.2, 522.3
200-0154	Götugreiniskápur	2	Skápur ekki af réttu gerð m.t.t. áraunar.	512.2
200-0155	Götugreiniskápur	2	Skápur með gripvörum nýuppsettur, hætta á snertingu í ógáti	412
200-0156	Götugreiniskápur	2	Stýriskaut eða aðrar varnir gegn of hárru skref- og snertispennu er ekki til staðar.	131.2
200-0157	Götugreiniskápur	2	Teinn (PEN/PE) með fleiri en eina taug undir tengiskrúfu	542.4.2
200-0158	Götugreiniskápur	2	Tengingar strengja lausar	526.1
200-0159	Götugreiniskápur	2	Uppsetning skáps ófullnægjandi.	512.2

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0160	Götugreiniskápur	2	Varbúnaður laus	512.2
200-0161	Götugreiniskápur	2	Varnartengingu (PE) vantar fyrir skáp.	413
200-0162	Götugreiniskápur	3	Hlífar laskaðar eða þær vantar. Snertihætta.	412
200-0163	Götugreiniskápur	3	Merkingar um tvö spennukerfi í skáp vantar. Hætta á skammhlaupi	514
200-0164	Götugreiniskápur	3	Skápur ekki tryggilega læstur.	412.2.4
200-0165	Götugreiniskápur	3	Skref og snertispenna skáps of há.	410.3.3
200-0166	Götugreiniskápur	3	Útleysiskilyrði ekki tryggð.	430.1
200-0167	Götugreiniskápur	3	Varnaraðferð vantar (stýriskaut vantar)	131.2
200-0168	Hlífur	1	Festingar úr sér gengnar eða vantar að hluta.	412.2
200-0169	Hlífur	1	Hlíf fellur illa að búnaði án hættu.	412.2
200-0170	Hlífur	2	Búnaður festur í hlíf, hindrar eðlilega starfsrækslu hlífur	513.1
200-0171	Hlífur	2	Göt á hlíf án teljandi snertihættu.	412.2, 806.4.6
200-0172	Hlífur	2	Hlíf er laus, skemmd eða á annan hátt ófullnægjandi.	412.2
200-0173	Hlífur	2	Hægt að fjarlægja hlíf án þess að nota verkfæri.	412.2.4
200-0174	Hlífur	3	Hlífur vantar yfir spennuhafa búnað. Snertihætta.	412.2, 806.4.6
200-0175	Hlífur	3	Ófullnægjandi frágangur á hlíf. Snertihætta.	412.2, 806.4.6
200-0176	Hringrásarviðnám	1	Rafverktaki hefur ekki mælt hringrásarviðnám.	612.6.3
200-0177	Hringrásarviðnám	2	Ekki hægt að mæla hringrásarviðnám vegna aðstæðna.	612.6.3
200-0178	Hringrásarviðnám	2	Rafverktaki hefur framkvæmt rangar mælingar.	612.6.3
200-0179	Hringrásarviðnám	3	Skammhlaupsstraumur of hár miðað við búnað.	612.6.3
200-0180	Hringrásarviðnám	3	Útleysistraumur of lágur.	612.6.3
200-0181	Ídráttartaugar	1	Röng litamerking tauga án þess að þess sé getið eða merkt í töflu, gamalskoðun.	514 og 11.2 í rur
200-0182	Ídráttartaugar	1	Taugar fara illa.	522
200-0183	Ídráttartaugar	2	Einangrun tauga úr sér gengin, skemmd eða ekki í samræmi við aðstæður, án bráðrar hættu	522
200-0184	Ídráttartaugar	2	Rangt efnisval eða rangur frágangur á taugum og tengingum.	521, 526
200-0185	Ídráttartaugar	2	Röng litamerking tauga, nýskoðun.	514 og 11.2 í rur
200-0186	Ídráttartaugar	2	Straumalag ekki í samræmi. við aðstæður (hiti > 25 °C)	523.1, 524
200-0187	Ídráttartaugar	2	Taugar með tjöru- eða gúmmíeinangrun.	412.1
200-0188	Ídráttartaugar	3	Einangrun tauga úr sér gengin, skemmd eða ekki í samræmi við aðstæður. Bráð hætta.	522
200-0189	Ídráttartaugar	3	Gul/græn taug er notuð sem annað en PE- eða PEN-taug.	514 og 11.2 í rur, IST EN 60446
200-0190	Ídráttartaugar	3	Vantar viðeigandi endabúnað, snertihætta	412.2
200-0191	Ídráttartaugar	3	Yfirstraumsvörn fyrir taugar of há.	533.2, 524

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0192	Jarðstrengur	1	Lítilsháttar frávik frá reglum við lagningu strengs.	52
200-0193	Jarðstrengur	2	Lagnaleið og frágangur ófullnægjandi.	52 og 11.2 í rur
200-0194	Jarðstrengur	2	Litamerkingar ekki í samræmi við reglugerðir	514 og 11.2 í rur
200-0195	Jarðstrengur	2	Rangar tengingar eða rangt val á leiðurum.	52
200-0196	Jarðstrengur	2	Rangt efnisval á streng.	52
200-0197	Jarðstrengur	2	Rangur frágangur á streng.	52
200-0198	Jarðstrengur	2	Rekstrarmerkingar vantar	514 og 11.2 í rur
200-0199	Jarðstrengur	2	Takmörkun á flutningsgetu strengs vegna hita.	52
200-0200	Jarðstrengur	2	Togfesta jarðstrengs ófullnægjandi.	522.8
200-0201	Jarðstrengur	3	Yfirstraumsvörn of há.	523
200-0202	Jarðtenging búnaðar	1	Röng tenging varnarleiðara (PE).	543
200-0203	Jarðtenging búnaðar	2	Gildleiki varnartaugar ófullnægjandi	543
200-0204	Jarðtenging búnaðar	2	Varnaraðferð óvirk, ófullnægjandi frágangur	413.1.1.2
200-0205	Jarðtenging búnaðar	2	Varnartenging (PE) tækis ótrygg.	543, 413.1.1.2
200-0206	Jarðtenging búnaðar	2	Varnartengingu (PE) tækis vantar.	413.1.1.2
200-0207	Jarðtenging búnaðar	3	Umgjörð tækis spennuhafa eða getur orðið spennuhafa.	413.1.1.2
200-0208	Kvísllögn	1	Áverkahætta á streng	522.8
200-0209	Kvísllögn	1	Röng litamerking tauga (gamalskoðun).	514 og 11.2 í rur
200-0210	Kvísllögn	2	Einangrun tauga ófullnægjandi, tjöru/gúmi	412.1, 522
200-0211	Kvísllögn	2	Einangrun tauga úr sér gengin eða ekki í samræmi við aðstæður.	412.1, 522
200-0212	Kvísllögn	2	Kvísl með gildleika minni en 10 q, vantar varnartaug	543.4.1 og 11.2 í rur
200-0213	Kvísllögn	2	PE- eða PEN-taug of grönn eða ekki fullnægjandi.	543.1 og 543.4
200-0214	Kvísllögn	2	PEN- taug notuð þar sem það er ekki leyfilegt.	543.4
200-0215	Kvísllögn	2	Pípulögn ófullnægjandi, hylur ekki taugar að dós eða tæki	522.8
200-0216	Kvísllögn	2	Röng litamerking tauga (nýskoðun).	514 og 11.2 í rur
200-0217	Kvísllögn	2	Taugar í milldráttarkössum ekki samsettar með föstum raðtengjum	526
200-0218	Kvísllögn	2	Vantar varnartaug, í kvísllögn íbúðarhúsnæðis skal ætíð vera varnartaug	11.2 í rur
200-0219	Kvísllögn	2	Varnaráðstöfun ófullnægjandi	543.4.1
200-0220	Kvísllögn	2	Varnartaug vantar í kvísllögn.	11.2 í rur
200-0221	Kvísllögn	3	Gul/græn taug er notuð sem fasaleiðir.	514.3.1
200-0222	Kvísllögn	3	Skammhlaupsvörn ekki af réttri stærð með tilliti til skammhlaupsstrauma	434
200-0223	Kvísllögn	3	Varnartaug (PE) kvíslar er ótengd.	543.3 og 11.2 í rur

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0224	Kvísllögn	3	Yfirstraumsvörn ekki í samræmi við gildleika kvíslagnar	433
200-0225	Kvísllögn	3	Yfirstraumsvörn fyrir kvíslögn of há.	433
200-0226	Kvíslofi	1	Lítilsháttar gallar á uppsetningu kvíslrofa	512.2
200-0227	Kvíslofi	2	Kvíslrofa vantar fyrir kvísl.	132.10
200-0228	Kvíslofi	2	Kvíslofi er brotinn án teljandi hættu.	512.2
200-0229	Kvíslofi	2	Kvíslofi er óaðgengilegur.	513.1, 132.12
200-0230	Kvíslofi	2	Kvíslofi rýfur ekki alla fasa samtímis.	530.3.1
200-0231	Kvíslofi	2	Merking kvíslrofa er ófullnægjandi.	512, 806.4.7
200-0232	Kvíslofi	2	Rofgeta kvíslrofa er ekki nægileg.	533.3, 806.4
200-0233	Kvíslofi	2	Umtalsverðir gallar á uppsetningu kvíslrofa.	510.3, 806.4
200-0234	Kvíslofi	3	Frágangur og uppsetning kvíslrofa getur skapað hættu.	512.2
200-0235	Kvíslofi	3	Rofi brotinn/laskaður, snertihætta	512.2, 410.3.2
200-0236	Kvíslofi	3	Yfirstraumsvörn fyrir rofa of há.	533.3, 806.4
200-0237	Kvíslvör	2	Aðtaug er ekki tengd við botn bræðivars	533.1.1
200-0238	Kvíslvör	2	Búnaður er brotinn eða opinn án teljandi snertihættu.	410.3.2
200-0239	Kvíslvör	2	Búnaður til takmörkunar málstærðar vars er ófullnægjandi.	533.1.4
200-0240	Kvíslvör	2	Búnaður úreltur eða úr sér genginn.	512.2, 522
200-0241	Kvíslvör	2	Hitamyndun er í búnaði kvíslvara.	526.1
200-0242	Kvíslvör	2	Kvíslvör eru óaðgengileg.	513.1
200-0243	Kvíslvör	2	Merking kvíslvara er ófullnægjandi.	512
200-0244	Kvíslvör	2	Ófullnægjandi uppsetning kvíslvara.	512.2
200-0245	Kvíslvör	2	Rofgeta kvíslvara ekki nægileg.	434.5
200-0246	Kvíslvör	2	Röng tenging búnaðar.	526.1
200-0247	Kvíslvör	3	Brotinn eða opinn búnaður. Snertihætta.	410.3.2
200-0248	Kvíslvör	3	Tengt er framhá varbúnaði.	430.1
200-0249	Kvíslvör	3	Varbúnaður vinnur ekki eða er rangur.	531, 806.4
200-0250	Kvíslvör	3	Vör eru ekki á öllum fasataugum útgangandi kvísla	433.1, 434.5
200-0251	Kvíslvör	3	Vör of stór miðað við leyfilegt straumálag	433.1
200-0252	Kvíslvör	3	Yfirstraumsvörnir ófullnægjandi eða kvíslvör of stór.	433.2
200-0253	Lausataugar	2	Efnisval á lausataug miðast ekki við aðstæður.	522
200-0254	Lausataugar	2	Fleiri en ein lausataug er tengd við hverja tengikvísl (kló).	536.1.1
200-0255	Lausataugar	2	Hlífðarkápa taugar orðin slitin.	512.2, 522 og 559.6

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0256	Lausataugar	2	Lausataug er skeytt saman á ófullnægjandi hátt.	526
200-0257	Lausataugar	2	Lausataug lögð sem fastalögn.	522.8.4
200-0258	Lausataugar	2	Ófullnægjandi togfesta á lausataug.	522.8.1
200-0259	Lausataugar	2	Rangar litamerkingar á taugum í lausataug.	514 og 11.2 í rur
200-0260	Lausataugar	2	Togfestu vantar fyrir lausataug.	522.8.9
200-0261	Lausataugar	2	Töluverð hætta á áverkum á lausataug.	512
200-0262	Lausataugar	2	Varnarleiði vantar í taug eða hann ótengdur.	413.1.1.2, 543.6
200-0263	Lausataugar	2	Varnarráðstöfun óvirk, varnarleiðari rofinn	413.1
200-0264	Lausataugar	3	Endabúnað vantar á lausataug, snertihætta.	412
200-0265	Lausataugar	3	Gul/græn taug notuð sem fasataug.	514.3
200-0266	Lausataugar	3	Lausataug / tækjatengill yfirlestað hitamyndun	433.2
200-0267	Lausataugar	3	Lega lausataugar eða frágangur telst hættulegur.	522
200-0268	Lausataugar	3	Taug löskuð, snertihætta.	412
200-0269	Lausataugar	3	Yfirstraumsvörn fyrir lausataug of há.	433.2
200-0270	Laustengdur búnaður	2	Búnaður ekki í samræmi við aðstæður	512.2, 522
200-0271	Laustengdur búnaður	2	Frágangur ófullnægjandi, brotin kló	412, 522
200-0272	Laustengdur búnaður	2	Gildleiki taugar ekki fullnægjandi af kraftrænum ástæðum.	524
200-0273	Laustengdur búnaður	2	Hlífðarkápa aðtaugar orðin slitin.	412
200-0274	Laustengdur búnaður	2	Vantar innbyggðan/áfastan rofa til ræsingar	536.2.2, 536.5
200-0275	Laustengdur búnaður	2	Varnarleiði vantar í taug.	413.1.1.2, 543.6
200-0276	Laustengdur búnaður	3	Taug löskuð, snertihætta.	412
200-0277	Laustengdur búnaður	3	Yfirstraumsvörn ófullnægjandi.	433
200-0278	Ljósþúnaður í stólpa	1	Hettu vantar yfir tengingar	412, 714.412
200-0279	Ljósþúnaður í stólpa	1	Lítilsháttar ágallar á frágangi ljósþúnaðar í stólpa.	134
200-0280	Ljósþúnaður í stólpa	1	Rangar litamerkingar., PEN, PE og N-taug (blá - gul/græn)	514 og 11.2 í rur
200-0281	Ljósþúnaður í stólpa	2	Einangrun tauga ófullnægjandi, einangrunarhula skemmd	412.1, 522
200-0282	Ljósþúnaður í stólpa	2	Hlíf vantar á ljósþúnað.	522, 714.4, 714.51
200-0283	Ljósþúnaður í stólpa	2	Lausataug án hlífðareinangrunar	52
200-0284	Ljósþúnaður í stólpa	2	Merking þúnaðar ekki fullnægjandi.	514
200-0285	Ljósþúnaður í stólpa	2	Ótraust tenging spennujöfnunartaugar í stólpa	413.1.1.2
200-0286	Ljósþúnaður í stólpa	2	Ótraust tenging spennujöfnunartaugar í stólpa, vantar viðeigandi endabúnað	413.1.1.2
200-0287	Ljósþúnaður í stólpa	2	Tengihólf/-dós opin	714.412

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0288	Ljósbúnaður í stólpa	2	Varnartenginu (PE) vantar.	543.6, 413.1.1.2
200-0289	Ljósbúnaður í stólpa	2	Yfirálagsvörn fyrir ljósbúnað vantar	433
200-0290	Ljósbúnaður í stólpa	2	Þéttleiki búnaðar fullnægir ekki aðstæðum.	522, 714.5
200-0291	Ljósbúnaður í stólpa	3	Tengingar lélegar í tengihólfi stólpa, hætta á hitamyndun	526
200-0292	Ljósbúnaður í stólpa	3	Yfirstraumsvörn of há.	433
200-0293	Loft-/vegglampar	1	Lítilsháttar ágallar á frágangi hlífa eða loka.	412.2
200-0294	Loft-/vegglampar	1	Merkingar framleiðanda vantar eða er ófullnægjandi.	512.1.1, 7.2 og 7.5 í rur
200-0295	Loft-/vegglampar	2	Ástand eða viðhald lampabúnaðar þannig að hætta getur stafað af.	559
200-0296	Loft-/vegglampar	2	Festing ófullnægjandi, lampi laus / sigin frá lofti	559.6.1
200-0297	Loft-/vegglampar	2	Frágangi aðtaugar ófullnægjandi, tenging/endabúnaður	512.2, 559.6
200-0298	Loft-/vegglampar	2	Frágangur aðtaugar ófullnægjandi, lengd varnarleiðara	526
200-0299	Loft-/vegglampar	2	Gerð eða þéttleiki lampa hentar ekki aðstæðum.	512.2, 522
200-0300	Loft-/vegglampar	2	Greining tauga ekki í samræmi við reglugerð	512.2
200-0301	Loft-/vegglampar	2	Hitapól tauga ófullnægjandi, einangrun ekki hitapólin	559.6.3
200-0302	Loft-/vegglampar	2	Hlífar vantar yfir rekstrareinangraðar taugar án snertihættu.	412
200-0303	Loft-/vegglampar	2	Hlíðarflokkur ekki í samræmi við aðstæður	512.2, 552
200-0304	Loft-/vegglampar	2	Innfærsla tauga í lampa ekki fullnægjandi.	522.8
200-0305	Loft-/vegglampar	2	Ljóshlíf brotin / vantar	512.2
200-0306	Loft-/vegglampar	2	Ljóshlíf brotin / vantar skerðir hlífðarflokk	512.2
200-0307	Loft-/vegglampar	2	Ljóshlífar vantar	512.2
200-0308	Loft-/vegglampar	2	Uppsetning ófullnægjandi, hitamyndun	559.5
200-0309	Loft-/vegglampar	2	Varnaraðferð óvirk, ófullnægjandi frágangur	410
200-0310	Loft-/vegglampar	2	Varnaraðferð óvirk, skerðing á hlífðareinangrun	413.2
200-0311	Loft-/vegglampar	2	Varnartengingu (PE) vantar.	543.6, 413.1.1.2
200-0312	Loft-/vegglampar	2	Þétting á inntaki ófullnægjandi miðað við kröfu um hlífðarflokk	512.2, 552
200-0313	Loft-/vegglampar	3	Búnaður uppfyllir ekki skilyrði um málstraum	512.1
200-0314	Loft-/vegglampar	3	Hlífar laskaðar eða vantar. Snertihætta.	412
200-0315	Loft-/vegglampar	3	Mikil hitamyndun í brennanlegu efni við lampa. Íkveikihætta.	421, 559.5
200-0316	Loft-/vegglampar	3	Umgjörð tækis er eða getur orðið spennuhafa. Snertihætta.	412
200-0317	Merking töflubúnaðar	1	Ekki er merking um mismunandi litakerfi tauga (gamalskoðun).	11.2 í rur
200-0318	Merking töflubúnaðar	1	Lítilsháttar galli á spennukerfismerkingu.	514, 11.2 í rur
200-0319	Merking töflubúnaðar	1	Merking ekki úr varanlegu efni.	514

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0320	Merking töflubúnaðar	1	Merking er óheppilega staðsett.	514
200-0321	Merking töflubúnaðar	1	Samræmi skal vera á milli merkinga/tölusetninga búnaðar í töflum og merkinga/tölusetninga á teikningum	514
200-0322	Merking töflubúnaðar	2	Einlínummynd í stærri töflu vantar eða hún röng eða misvísandi.	514
200-0323	Merking töflubúnaðar	2	Ekki er merking um mismunandi litakerfi tauga (nýskoðun).	11.2 í rur
200-0324	Merking töflubúnaðar	2	Merking á búnaði ófullkomin eða röng.	514
200-0325	Merking töflubúnaðar	2	Merkingar töfluframleiðanda ófullnægjandi	806.4.2.
200-0326	Merking töflubúnaðar	2	Merkingar um fyrirkomulag spennuvirkis (ekki er sjáanleg merking um möguleika á bakspennu)	514
200-0327	Merking töflubúnaðar	2	Merkingu á búnaði vantar.	514
200-0328	Merking töflubúnaðar	2	Nauðsynlega spennukerfismerkingu vantar.	11.2 í rur.
200-0329	Merking töflubúnaðar	2	Rofar eða varnarbúnaður ranglega merktur með heiti straumrás og málstraum	514.1, 806.4.7.1
200-0330	Merking töflubúnaðar	2	Sérstaka merkingu vantar þar sem fleiri en ein grein er í sömu lögn	514.2
200-0331	Merking töflubúnaðar	2	Stærri töflur, þ.e.s. aðal- og greinitöflur, skulu merktar með raðtölu eða auðkenndar á annan greinilegan máta í samræmi við teikningu	514.1
200-0332	Merking töflubúnaðar	2	Teikningar ekki fyrirbyggjandi	514.5
200-0333	Merking töflubúnaðar	2	Vantar einlínummynd í töflu, stærri töflur skulu vera með einlínummynd	514.5
200-0334	Merking töflubúnaðar	2	Viðvörðunarkerkingu um fleiri en eina straumfæðingu vantar	806.4.7.3
200-0335	Merking töflubúnaðar	2	Viðvörðunarkerkingu um hættu á spennu frá varaafli vantar	806.4.74
200-0336	Merking töflubúnaðar	3	Merking röng eða villandi þannig að hætta getur stafað af.	514, 806.4.7
200-0337	Neonljósavirki	1	Merkingar framleiðandi vantar eða eru ófullnægjandi.	7.2 og 7.5 í rur
200-0338	Neonljósavirki	2	Gerð eða þéttleiki hæfir ekki aðstæðum.	804
200-0339	Neonljósavirki	2	Hlífir yfir búnaði eru laskaðar.	804
200-0340	Neonljósavirki	2	Rofa fyrir búnað vantar.	804
200-0341	Neonljósavirki	2	Staðsetning ljósavirkis innan seilingar.	804
200-0342	Neonljósavirki	2	Varnartengingu (PE) vantar.	804
200-0343	Neonljósavirki	3	Hlífir vantar. Snertihætta.	804
200-0344	Núllteinn (N)	1	Merkingu eða auðkenningu núllteins ábótavant.	514.3.1, 11.2 í rur
200-0345	Núllteinn (N)	1	Minniháttar tæring á núllteini.	522
200-0346	Núllteinn (N)	1	Núllteinn laus að hluta án hættu.	134.1.1, 512.2
200-0347	Núllteinn (N)	2	Los á tengingum inn á núlltein.	526
200-0348	Núllteinn (N)	2	Margar N-taugar undir sömu tengiskrúfu.	542.4.2

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0349	Núllteinn (N)	2	N- merkingu vantar.	514
200-0350	Núllteinn (N)	2	N-tein vantar eða hann of lítill.	526
200-0351	Núllteinn (N)	2	N-teinn ekki aðgengilegur eða laus.	513
200-0352	Núllteinn (N)	2	N-teinn ekki einangraður í töfluskáp í flokki 2	413.2.7
200-0353	Núllteinn (N)	2	Ótryggar tengingar inn á núlltein.	134.1.4, 526
200-0354	Núllteinn (N)	2	Röng uppsetning eða röng efnisnotkun.	134.1.1
200-0355	Núllteinn (N)	2	Umtalsverð tæring á núllteini.	133.3, 522
200-0356	Núllteinn (N)	3	Lausar tengingar inn á núlltein.	134.1.4, 526
200-0357	Núllteinn (N)	3	Spenna á N-tein. Snertispennuhætta.	131.2.1
200-0358	Pípulagnir	1	Lítilsháttar galli á frágangi pípulagna.	522
200-0359	Pípulagnir	2	Efni í pípulögnum hentar ekki aðstæðum.	522
200-0360	Pípulagnir	2	Fyrirséð að erfitt verður að draga í pípulögn.	522.8.6
200-0361	Pípulagnir	2	Hlífar vantar (óvarðar plastpípur nær gólfi en 5 cm)	522
200-0362	Pípulagnir	2	Járnþípulögn rofin (ekki örugg leiðni)	413.1.2
200-0363	Pípulagnir	2	Laus eða brotin pípulögn.	522
200-0364	Pípulagnir	2	Lágspennu- og smáspennu/fjarskiptalagnir liggja í sömu pípu.	528.1
200-0365	Pípulagnir	2	Málpípur eru notaðar sem varnarleiðarar.	543.2.3
200-0366	Pípulagnir	2	Málpípur ójarðtengdar.	413.1.2
200-0367	Pípulagnir	2	Pípulögn ófullnægjandi, hylur ekki taugar að dós eða tæki	522.8.1
200-0368	Pípulagnir	2	Pípur ekki nægilega festar.	134.1.1, 512.2, 522.8
200-0369	Pípulagnir	2	Pípur eru ekki nægilega festar í stútum eða samsetningum.	522.8
200-0370	Pípulagnir	2	Raki eða slagamyndun (pípur utan við einangrun)	522
200-0371	Pípulagnir	2	Umtalsverð tæring eða vatn/raki í málpípulögn.	522
200-0372	Rofar í lágspennuvirkjum	1	Lítilsháttar gallar á frágangi rofa.	512.2
200-0373	Rofar í lágspennuvirkjum	1	Merkingu framleiðanda vantar eða merkingar um málstærðir ógreinilegar (gamalskoðun).	512.1.1, 7.2 og 7.5 í rur
200-0374	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Búnaður ekki innan hlífar	412
200-0375	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Búnaður festur við hlíf	513
200-0376	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Einpólarof á jarðtengdum leiði	543.3.3
200-0377	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Hlífar brotnar eða laskaðar án snertihættu.	412
200-0378	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Hvorki sýnilegt rof né stöðuvísun við handfang	536.3.2.2
200-0379	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Merkingar um málstærðir vantar, eru rangar eða ólæsilegar (nýskoðun).	133.2 og 7.2 í rur.
200-0380	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Of margar taugar á tengistað	526

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0381	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Rofabúnaður rangur miðað við aðstæður.	522
200-0382	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Rofabúnaður úreltur eða illa viðhaldið.	522
200-0383	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Rofi laus.	512.2
200-0384	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Rofi rýfur ekki alla póla samtímis (undantekning skilrofar og einfasa greinar)	530.3.1
200-0385	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Rými framan við rofa ónóg (staðsetning rofa hindrar eðlilega starfsrækslu töflu)	513, 806.3
200-0386	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Röng tenging eða uppsetning á rofa.	522, 526
200-0387	Rofar í lágspennuvirkjum	2	Tengingar, ófullnægjandi, lausar eða lélegar	526
200-0388	Rofar í lágspennuvirkjum	3	Hita- og brunaskemmdir á rofabúnaði. Íkveikihætta.	526
200-0389	Rofar í lágspennuvirkjum	3	Hlífar brotnar eða vantar yfir spennuhafa hluta rofans. Snertihætta.	412.2
200-0390	Rofar í lágspennuvirkjum	3	Málstraumur rofa ekki í samræmi við yfirstraumsvörn.	512.1.2
200-0391	Rofar í lágspennuvirkjum	3	Rofi með öryggishlutverk er óvirkur eða tengt framhjá honum.	536.3
200-0392	Smáspennubúnaður	1	Lítilsháttar gallar á smáspennubúnaði.	512.2
200-0393	Smáspennubúnaður	2	Búnaður ekki valinn í samræmi við aðstæður.	512.2, 522
200-0394	Smáspennubúnaður	2	Búnaður laus	512.2
200-0395	Smáspennubúnaður	2	Hita- og brunaskemmdir á búnaði / lögnum	421, 715.422
200-0396	Smáspennubúnaður	2	Innfærsla eða togfesta aðtauga búnaðar ekki fullnægjandi.	522.8.9
200-0397	Smáspennubúnaður	2	Lagnir og búnaður ekki varður	512.2
200-0398	Smáspennubúnaður	2	Merking smáspennubúnaðar ekki fullnægjandi.	512.1.1, 7.2 og 7.5 í rur
200-0399	Smáspennubúnaður	2	Úreltur búnaður, tæring, laus eða brotinn búnaður.	512.2, 522
200-0400	Smáspennubúnaður	2	Varnartengingu (PE) smáspennubúnaðar vantar eða er ótrygg.	411.1.5
200-0401	Smáspennubúnaður	2	Viðhaldi ábótavant þannig að hætta getur skapast af.	512.2
200-0402	Smáspennubúnaður	2	Þéttleiki búnaðar ekki í samræmi við aðstæður.	512.2, 522
200-0403	Smáspennubúnaður	3	Búnaður staðsettur þannig að hitamyndun nálægt brennanlegu efni er umtalsverð.	421, 715.422
200-0404	Smáspennubúnaður	3	Hlífar vantar yfir spennuhafa lágspennubúnað. Snertihætta.	412.1
200-0405	Smáspennubúnaður	3	Vantar vör á bakhlið spennis	715.43
200-0406	Smáspennubúnaður	3	Varnarbúnaður leysir ekki út við skammhlaup	434
200-0407	Smáspennubúnaður	3	Yfirstraumsvörn of há.	433
200-0408	Smáspennulagnir	1	Lausataugar smáspennulagna eru of langar.	715.524
200-0409	Smáspennulagnir	1	Vantar einlínummynd af smáspennulögn	514.5
200-0410	Smáspennulagnir	2	Efnisval smáspennulagna hæfir ekki aðstæðum.	715.521.1.1
200-0411	Smáspennulagnir	2	Frágangur strengjalagna er ekki fullnægjandi.	522.8
200-0412	Smáspennulagnir	2	Röng litamerking tauga í smáspennulögnum.	514.3

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0413	Smáspennulagnir	2	Smáspennulagnir í sama hólf og lágsþennulagnir	528.1
200-0414	Smáspennulagnir	2	Vör og spennar á óaðgengilegum stað	513.1
200-0415	Smáspennulagnir	3	Yfirstraumsvörn of há.	715.43
200-0416	Spennujöfnun	1	Lítilsháttar gallar á spennujöfnun.	413.1.2
200-0417	Spennujöfnun	1	Spennujöfnun er misvísandi eða ómerkt.	514,
200-0418	Spennujöfnun	1	Spennujöfnun er ranglega útfærð.	413.1.2, 542.4
200-0419	Spennujöfnun	1	Tenging spennujöfnunartaugar við sókkulskaut er ekki sýnileg.	513.1, 543.3.2, 526
200-0420	Spennujöfnun	2	Aukalega spennujöfnun vantar (rými fyrir húsdýr)	413.1.2, 705.413.1.6
200-0421	Spennujöfnun	2	Ekki er tryggilega gengið frá spennujöfnunartaugum.	544
200-0422	Spennujöfnun	2	Röng litamerking á spennujöfnunar- eða jarðskautstaug.	514 og 11.2 í rur
200-0423	Spennujöfnun	2	Röng útfærsla á spennujöfnun vatnsinntaks, fleiri en ein taug undir tengiskrúfu á H- og K-vatn	134.1.4, 526
200-0424	Spennujöfnun	2	Safnteina fyrir spennujöfnun vantar eða þeir of litlir.	413.1.2.1, 542.4
200-0425	Spennujöfnun	2	Spennujöfnun á sprengihættustöðum	803.2
200-0426	Spennujöfnun	2	Spennujöfnun vantar við inntak á H- og K-vatn	413.1.2
200-0427	Spennujöfnun	2	Spennujöfnun vantar.	413.1.2
200-0428	Spennujöfnun	2	Spennujöfnunartaug of grönn.	544.1.1
200-0429	Spennujöfnun	2	Spennujöfnunartenging er ekki traust.	526
200-0430	Spennujöfnun	2	Tengistaðir jarðskauts- og spennujöfnunartauga óaðgengilegir	513.1, 526, 543.3.2
200-0431	Stofnlögn	1	Röng litamerking tauga (gamalskoðun).	11.2 í rur
200-0432	Stofnlögn	2	Einangrun tauga er ábótavant	412.2, 612.3
200-0433	Stofnlögn	2	Festing ófullnægjandi / festibúnaður ekki af viðurkenndri gerð	522.8, 526
200-0434	Stofnlögn	2	Hlíðareinangrun (tvöfalda einangrun) vantar.	413.2
200-0435	Stofnlögn	2	N-taug ekki einangruð sem fasataug (neysluveitum)	412.1, 543.4.2
200-0436	Stofnlögn	2	PE- eða PEN-taug of grönn.	543.1, 543.4.1, 524
200-0437	Stofnlögn	2	Rangt efnisval fyrir stofnlögn.	522, 512.2
200-0438	Stofnlögn	2	Rangur frágangur á tengingum og búnaði stofnlagnar.	134.1.4, 512.2, 526
200-0439	Stofnlögn	2	Röng litamerking tauga (nýskoðun).	514 og 11.2 í rur
200-0440	Stofnlögn	2	Stofn með gildleika minni en 10 q, sérstaka varnartaug vantar - /skermleiðir notaður sem varnartaug	543.4.1
200-0441	Stofnlögn	3	Gul/græn taug notuð sem annað en PE- eða PEN-taug.	514.3
200-0442	Stofnlögn	3	Gul/græn taug notuð sem annað en PE- eða PEN-taug.	514.3, 1.11 í Rur
200-0443	Stofnlögn	3	Skammhlalpsvörn ekki af réttri stærð	434.5

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0444	Stofnlögn	3	Skammhlaupsstrumur ekki nægilegur til útleysingar.	413.1.3.3
200-0445	Stofnlögn	3	Stærð aðalvars ekki í samræmi við lögn	433.1
200-0446	Stofnlögn	3	Yfirálagsvörn fyrir kvísl vantar	433.2
200-0447	Stofnlögn	3	Yfirstraumsvörn stofnlagnar of hár.	433.1
200-0448	Straumteinar	1	Endabúnað vantar á safnskinnur.	412.1
200-0449	Straumteinar	1	Lítilsháttar gallar á frágangi straumteins.	512.2.
200-0450	Straumteinar	2	Bil milli teina eða frá teini til jarðar ófullnægjandi.	413.2.3
200-0451	Straumteinar	2	Gildleiki ófullnægjandi	524
200-0452	Straumteinar	2	Hlífar ekki yfir teinum án beinnar snertihættu.	410.3.2
200-0453	Straumteinar	2	Kröfum um yfirálagsvarnir ekki fullnægt.	433.1
200-0454	Straumteinar	2	Röng uppsetning eða röng efnisnotkun.	512.2, 522
200-0455	Straumteinar	2	Teinar ekki tryggilega festir.	134.1.1, 806.4.6
200-0456	Straumteinar	2	Tenging ótraust vegna tæringar eða ónógs viðhalds.	526, 522
200-0457	Straumteinar	3	Festingar ófullnægjandi, hætta á skammhlaupi	512.2, 806.4.6
200-0458	Straumteinar	3	Hlífar vantar yfir teina. Snertihætta.	410.3.2
200-0459	Straumteinar	3	Lausar tengingar inn á straumtein.	526
200-0460	Straumteinar	3	Straumteinar og safnskinnur; gildleiki ófullnægjandi	524
200-0461	Straumteinar	3	Yfirálagsvörn of há.	433.1
200-0462	Strengjalagnir	1	Litamerkingar tauga í strengjum ekki í samræmi við reglugerð (gamalskoðun).	514 og 11.2 í rur
200-0463	Strengjalagnir	1	Litamerkingar tauga í strengjum ekki varanleg (með límbandi).	134.1.3, 514.3.1
200-0464	Strengjalagnir	1	Strengmerkingar vantar á strengi án teljandi hættu á misskiilingi.	514
200-0465	Strengjalagnir	2	Áverkapol eða styrkleiki strengs ekki í samræmi við aðstæður.	522
200-0466	Strengjalagnir	2	Brunapéttingar vantar með lögnum	527.2
200-0467	Strengjalagnir	2	Einangrunarhula strengja skemmd	522, 512.2
200-0468	Strengjalagnir	2	Ekki er tekið tillit til hitamyndunar við lagningu eða legu strengs.	523
200-0469	Strengjalagnir	2	Ekki má leggja rafleiðslur um loftrásir og loftræstigöng	422.5.1
200-0470	Strengjalagnir	2	Fastalögn tengd með kló	522
200-0471	Strengjalagnir	2	Festing strengja ófullnægjandi (togf. vantar)	522.8.4 og 522.8.5
200-0472	Strengjalagnir	2	Frágangur ónotaðra strengja ófullnægjandi	412., 512.2, 522
200-0473	Strengjalagnir	2	Gerð strengja er ekki í samræmi við aðstæður	522, 527.1
200-0474	Strengjalagnir	2	Lágspennu og smáspennulagnir eru ekki aðskildar.	528
200-0475	Strengjalagnir	2	Litamerking tauga ekki í samræmi við reglugerð (nýskoðun)	514 og 11.2 í rur

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0476	Strengjalagnir	2	N-, PE- eða PEN-taug ekki í sama streng og fasataugar.	543.6
200-0477	Strengjalagnir	2	Ófullnægjandi yfirstraumsvörn fyrir samsíðatengda strengi	433.6
200-0478	Strengjalagnir	2	Plaststrengur ekki lagður rétt sem hulin lögn	521, 522.8
200-0479	Strengjalagnir	2	Skermleiðir er notaður sem varnarnúlltaug (PEN) í streng sem er <10 mm ² .	543.4.1
200-0480	Strengjalagnir	2	Strengir fara fara illa eða liggja á gólfi eða hlíf vantar.	522
200-0481	Strengjalagnir	2	Strengir með tau- og tjörueinangrun.	522, töflu 61.1
200-0482	Strengjalagnir	2	Strengir ranglega eða ekki festir.	522.8.4.
200-0483	Strengjalagnir	2	Strenglagnir laskaðar eða úr sér gegnar án teljandi hættu.	412, 512.2, 522
200-0484	Strengjalagnir	2	Strengmerkingar vantar á strengi í stærra virki eða neysluveitu.	514
200-0485	Strengjalagnir	2	Vantar tengidós/ tengimúffu	512.2, 522, 526
200-0486	Strengjalagnir	2	Varartaug (PE) vantar í streng.	543.6
200-0487	Strengjalagnir	3	Einangrunarhula strengs og tauga rofin, snertihætta.	412.1
200-0488	Strengjalagnir	3	Lagnir laskaðar þannig að hættu veldur.	412
200-0489	Strengjalagnir	3	Ófullnægjandi frágangur á endabúnaði eða samtengingu strengs. Snertihætta.	412, 522
200-0490	Strengjalagnir	3	PE-taug notuð sem fasaleiðari.	514.3.1, 413.1.3.1
200-0491	Strengjalagnir	3	Yfirstraumsvarnir fyrir streng ófullnægjandi.	433
200-0492	Strengrennur (leiðslurennur)	1	Endaplötu eða lok vantar að hluta eða lok laus á strengrennu.	512.2
200-0493	Strengrennur (leiðslurennur)	1	Gildleiki spennujöfnunartaugar ófullnægjandi.	544.1.1
200-0494	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Efnisval strengrennu hæfir ekki aðstæðum.	512, 522
200-0495	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Fleiri greinar í tengirými, vantar dósir	526
200-0496	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Hlíðareinangrun á taugar vantar	412.1
200-0497	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Lagning eða festing strengrenna er ófullnægjandi.	522.8
200-0498	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Lágspennu og smáspennulagnir eru ekki aðskildar í strengrennum.	528
200-0499	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Spennujöfnun vantar fyrir leiðslurennur.	413.1.2
200-0500	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Togfesta í dósum ófullnægjandi	522.8
200-0501	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Vantar strengrennur	522
200-0502	Strengrennur (leiðslurennur)	2	Varnartenging (PE) leiðandi hluta strengrennu vantar eða er ófullnægjandi.	413.1.2
200-0503	Strengstigar	1	Gildleiki spennujöfnunartaugar ófullnægjandi.	544.1.1
200-0504	Strengstigar	2	Ekki er aðskilnaður milli lágspennulagna og smáspennulagna í strengstiga.	528
200-0505	Strengstigar	2	Lagning, festing eða frágangur strengstiga ófullnægjandi.	522
200-0506	Strengstigar	2	Spennujöfnun vantar á strengstiga.	413.1.2
200-0507	Strengstigar	2	Varnartenging (PE) leiðandi hluta strengstiga vantar eða er ófullnægjandi.	413.1.2

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0508	Tengidósir/tengikassar	1	Lok er laust á tengidós eða tengikassa.	412.2
200-0509	Tengidósir/tengikassar	1	Tengidós með merki um tvöfalda einangrun en tvöföld einangrun rofin.	413.2.1.1
200-0510	Tengidósir/tengikassar	2	Aðskilnað vantar milli tengiklemma.	526
200-0511	Tengidósir/tengikassar	2	Dósir opnar eða lausar.	412.2
200-0512	Tengidósir/tengikassar	2	Frágangi tenginga í tengikassa ábótavant	526
200-0513	Tengidósir/tengikassar	2	Gerð eða þéttleiki tengidósa eða tengikassa hentar ekki aðstæðum.	512, 522
200-0514	Tengidósir/tengikassar	2	Hlífar vantar yfir taugar með rekstrareinangrun.	412
200-0515	Tengidósir/tengikassar	2	Innfærsla tauga ekki með þéttleika í samræmi við aðstæður.	512, 522
200-0516	Tengidósir/tengikassar	2	Innfærslubúnað vantar fyrir pípur í dósina.	512, 522
200-0517	Tengidósir/tengikassar	2	Innfærslustút eða annan þar til gerðan festibúnað vantar.	512 og 522
200-0518	Tengidósir/tengikassar	2	Lagnaefni ekki samræmt, (málmd.- plastp. eða öfugt)	543
200-0519	Tengidósir/tengikassar	2	Málmtengekassi ekki spennujafnaður	131.2.2, 413.1.2, 544
200-0520	Tengidósir/tengikassar	2	Merkingar greina vantar eða misvísandi	514
200-0521	Tengidósir/tengikassar	2	Pípur eða strengir að tengidós fleiri en stútar á dós	512 og 522
200-0522	Tengidósir/tengikassar	2	Tengidós eða tengikassi óaðgengilegur.	513.1, 526.3
200-0523	Tengidósir/tengikassar	2	Tengidós vantar	526, 522
200-0524	Tengidósir/tengikassar	2	Tengikassi er úr brennanlegu efni.	421.6
200-0525	Tengidósir/tengikassar	2	Tengirými í tengidós eða tengikassa of lítið.	513
200-0526	Tengidósir/tengikassar	2	Þétting ónóg, skerðir hlífðarflokk	512.2, 522
200-0527	Tengidósir/tengikassar	3	Dósir opnar. Snertihætta.	412.2
200-0528	Tenging strengja	1	Lítilsháttar gallar á tengingu strengja.	526
200-0529	Tenging strengja	2	Einangrun ótengdra strengskerma ófullnægjandi.	412.1
200-0530	Tenging strengja	2	Endahólka vantar á fínþættan vír	526, 412.2
200-0531	Tenging strengja	2	Frágangur endabúnaðar ófullnægjandi.	412.1
200-0532	Tenging strengja	2	Frágangur skermleiðis ábótavant	522, 543
200-0533	Tenging strengja	2	Skermur strengs ótengdur	543
200-0534	Tenging strengja	2	Tengibúnaður hæfir ekki aðstæðum	512.5, 522
200-0535	Tenging strengja	3	Strengendar opnir og snertihætta.	412.2.1
200-0536	Tenging vararafstöðva	1	Lítilsháttar gallar á tengingu vararafstöðvar.	551
200-0537	Tenging vararafstöðva	2	Merkingar vantar fyrir skiptirofa vararafstöðvar.	514
200-0538	Tenging vararafstöðva	2	Skiptirofa vantar eða hann ófullnægjandi fyrir vararafstöð.	551.7
200-0539	Tenging vararafstöðva	2	Varnartengingu (PE) vantar fyrir vararafstöð.	543

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0540	Tenging vararafstöðva	3	Engin virk varnaráðstöfun þegar vél er í notkun. Snertihætta.	411
200-0541	Tenging vararafstöðva	3	Yfirstraumsvarnir ófullnægjandi fyrir vararafstöð.	551.5
200-0542	Tenglar	1	Lok er laust á tengli.	4112.2.4
200-0543	Tenglar	1	Merkingar framleiðanda vantar eða merkingar ógreinilegar.	512, 7.2 og 7.5 í rur
200-0544	Tenglar	1	Merkingar um málgildi / hlífðarflokk og tengistað vantar	514, 7.2 í rur.
200-0545	Tenglar	1	Staðsetning á tengli er ekki í samræmi við aðstæður.	512.2
200-0546	Tenglar	1	Tengill er óvirkur.	612.9
200-0547	Tenglar	2	Búnaðar ekki samkvæmt reglugerð (snuðtengill)	7 í rur
200-0548	Tenglar	2	Fjöldi og staðsetning á tenglum ekki í samræmi við notkun.	132.3
200-0549	Tenglar	2	Frágangur tengla utanhúss ekki í samræmi við reglur.	512, 522, 801
200-0550	Tenglar	2	Gerð tengils ekki í samræmi við aðstæður.	512, 522
200-0551	Tenglar	2	Hlífar lausar eða laskaðar án snertihættu.	412.2
200-0552	Tenglar	2	Lágmarkshæð tengla á hjólhýsasvæðum ekki samkvæmt reglugerð	708.3.3.2.2
200-0553	Tenglar	2	Lágmarkshæð tengla utanhúss ekki samkvæmt reglugerð	801.53
200-0554	Tenglar	2	Málstraumur tengils ekki í samræmi við yfirstraumsvörn.	512
200-0555	Tenglar	2	Merkingar um málstærðir tengils vantar eða eru rangar.	512, 7.2 í rur.
200-0556	Tenglar	2	Tengill án fiktvarnar (öryggisloks)	11.2 rur.
200-0557	Tenglar	2	Tengill án varnarsnertu í baðherbergi.	701 og 413.1.1.2
200-0558	Tenglar	2	Tengill án varnarsnertu í eldhúsi.	413.1.1.2
200-0559	Tenglar	2	Tengill er laus.	512.2
200-0560	Tenglar	2	Tenglar fyrir mismunandi spennukerfi eru sömu gerðar.	411
200-0561	Tenglar	2	Tenglar með og án varnarsnertu eru innan sama rýmis.	410.3.1.5
200-0562	Tenglar	2	Tenglar úreltir eða úr sér gengnir.	512, 522
200-0563	Tenglar	2	Tveir strengir í sama innfærslustútinn á tengli	512, 522
200-0564	Tenglar	2	Umgjörð (dós) vantar um tengil.	412
200-0565	Tenglar	2	Varnargildi gegn raka og ryki skal haldast óskert við innfærslu aðtauga	512, 522
200-0566	Tenglar	2	Varnarleiðara (PE) vantar í tengil með varnarsnertu.	413.1.1.2
200-0567	Tenglar	2	Varnarsnerta tengils er óvirk.	413.1.1.2
200-0568	Tenglar	3	Málstraumur ekki í samræmi við yfirstraumsvörn	512.1.2
200-0569	Tenglar	3	Opið inn á spennuhafa hluta. Snertihætta.	412
200-0570	Tenglar	3	Röng tenging (leiðurum víxlað) á tengli.	61 F.5.
200-0571	Tæki og búnaður útihúsa	1	Minniháttar gallar á tækjum og búnaði útihúsa.	512, 522, 705

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0572	Tæki og búnaður útihúsa	2	Gerð og þéttleiki búnaðar hentar ekki aðstæðum.	705.512
200-0573	Tæki og búnaður útihúsa	2	Merkingar búnaðar ekki fullnægjandi.	514
200-0574	Tæki og búnaður útihúsa	2	Varnartengingu (PE) vantar.	705.413.1.6
200-0575	Tæki og búnaður útihúsa	3	Hlífar vantar á búnað. Snertihætta.	412.2, 705.4
200-0576	Töfluskápur	1	Lokunarbúnaður óvirkur/vantar.	513 og 526.3
200-0577	Töfluskápur	1	Lykill að töfluhurðum er ekki til staðar.	513 og 526.3
200-0578	Töfluskápur	1	Merkingu framleiðanda um gerð og þéttleika töflu vantar eða er ólæsileg.	806.4, 7.2 í rur
200-0579	Töfluskápur	1	Ryk, rusl eða óhreinindi í töfluskáp.	512, 522
200-0580	Töfluskápur	1	Skápur notaður sem geymsla.	512
200-0581	Töfluskápur	1	Skerðir þykkt eldvarnarveggs.	421
200-0582	Töfluskápur	1	Staðsetning ekki samkvæmt reglugerð.	806.3
200-0583	Töfluskápur	1	Tvöföld einangrun töfluskáps rofin en merki um tvöfalda einangrun til staðar.	413.2
200-0584	Töfluskápur	1	Þéttleika töflu er lítilsháttar ábótavant.	512, 522
200-0585	Töfluskápur	2	Aðgangur að töfluskáp hindraður.	513, 806.3
200-0586	Töfluskápur	2	Aðskotahlutur í töflu, gæti valdið skammhlaupi	806.2.1 og 806.4.6
200-0587	Töfluskápur	2	Búnaður úreltur eða úr sér gengin og þarfnast endurnýjunar.	512.2, 522
200-0588	Töfluskápur	2	Ekki í samræmi við reglugerð, tréspjald í baki töflu	421, 515.1
200-0589	Töfluskápur	2	Ekki í samræmi við reglugerð, varbúnaður á tréspjaldi, gott ástand	421, 515.1
200-0590	Töfluskápur	2	Ekki samkvæmt reglugerð, rafbúnaður er festur á brennanlegt undirlag	421, 515,1
200-0591	Töfluskápur	2	Gat á töfluspjaldi án teljandi hættu.	412, 806.2.1 og 806.4.6
200-0592	Töfluskápur	2	Gerðarmerkingu vantar á stærri töflur.	806.4
200-0593	Töfluskápur	2	Inntök í skáp ranglega útfærð.	512.2, 522
200-0594	Töfluskápur	2	Lausar ófullnægjandi eða skemmdar hlífar.	412
200-0595	Töfluskápur	2	Loftræsting (kæling) töfluskáps ófullnægjandi.	512.2
200-0596	Töfluskápur	2	Mikill óþrifnaður í skáp.	512.2, 522
200-0597	Töfluskápur	2	Óeðlileg hitamyndun á töflubúnaði.	526
200-0598	Töfluskápur	2	Ófullnægjandi festingar á grindum eða öðrum töflubúnaði	412.2.3
200-0599	Töfluskápur	2	Rafbúnaður hindrar opnun loks eða hlífa	526.3
200-0600	Töfluskápur	2	Rými framan við töflu skal vera minnst 0,8 m breitt	806.3
200-0601	Töfluskápur	2	Röng uppsetning eða efnisnotkun.	512, 522
200-0602	Töfluskápur	2	Skápur ekki af réttri gerð/þéttleika miðað við aðstæður.	512.2, 522
200-0603	Töfluskápur	2	Slagamyndun, einangrun ófullnægjandi	512, 522

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0604	Töfluskápur	2	Spennujöfnun eða jarðtengingu á töfluskáp eða hluta töfluskáps vantar.	413.1.2
200-0605	Töfluskápur	2	Stærð ófullnægjandi, of lítil	513
200-0606	Töfluskápur	2	Tvöföld einangrun rofin án þess að spennujafna skáp og grindur.	413.2
200-0607	Töfluskápur	3	Ekki í samræmi við reglugerð, varbúnaður á tréspjaldi, lélegt ástand. Íkveikihætta.	421, 515.1
200-0608	Töfluskápur	3	Hlífar vantar yfir spennuhafa búnað. Snertihætta.	412
200-0609	Töflutaugar	1	Litamerking tauga með límbandi (veitur í rekstri) er ekki varanleg.	514 og 11.2 í rur
200-0610	Töflutaugar	1	Lok vantar á vírarennu í töflu.	513.1
200-0611	Töflutaugar	1	Rangar litamerkingar á töflutaugum (veitur í rekstri).	11.2 í rur
200-0612	Töflutaugar	1	Rangar litamerkingar án þess að þess sé getið í aðal- og greinitöflum.	11.2 í rur
200-0613	Töflutaugar	1	Taugar fara frekar illa eða eru óskipulega lagðar.	134.1.1
200-0614	Töflutaugar	2	Einangrun tauga ófullnægjandi.	412.1, 612.3
200-0615	Töflutaugar	2	Einangrun tauga skemmd án snerti- eða skammhlaupshættu.	412.1
200-0616	Töflutaugar	2	Einangrun tauga undir tengipunkti(ótraust tenging).	526.1
200-0617	Töflutaugar	2	Fleiri taugar í tengingu heldur en búnaður er gerður fyrir.	526
200-0618	Töflutaugar	2	Gul/græn taug notuð sem núlltaug (N)	514.3, 11.2 í rur
200-0619	Töflutaugar	2	Margar taugar undir sömu tengiskrúfu á varnar- núll- eða varnarnúllteini (PE, N, PEN).	542.4.2
200-0620	Töflutaugar	2	Núllað í greinitöflum þar sem það er bannað.	11.2 í rur.
200-0621	Töflutaugar	2	Ósamræmi í tengingum á vör og teina.	526
200-0622	Töflutaugar	2	Ótraustar tengingar án teljandi hættu.	526
200-0623	Töflutaugar	2	Rangar litamerkingar í nýjum veitum.	514 og 11.2 í rur
200-0624	Töflutaugar	2	Rangur tengi- eða samtengibúnaður fyrir töflutaugar.	526
200-0625	Töflutaugar	2	Taugar þola ekki álag af völdum skammhlaups.	434
200-0626	Töflutaugar	2	Tengingar lélegar, hitamyndun	526.1
200-0627	Töflutaugar	2	Tengingar lélegar, of margar taugar á tengistað	526.2
200-0628	Töflutaugar	2	Tengingar ófullnægjandi, t.d. vantar skó eða hulsur.	526
200-0629	Töflutaugar	2	Tengingar, ófullnægjandi, lausar eða lélegar.	526
200-0630	Töflutaugar	2	Töflutaugar fara mjög illa eða eru óaðgengilegar.	134.1.1
200-0631	Töflutaugar	2	Töflutaugar fyrir lágspennu og smáspennu liggja saman.	515, 521.6
200-0632	Töflutaugar	2	Töflutaugar festar í töfluhlíf.	513.1
200-0633	Töflutaugar	2	Úreltar taugar (tjörur- eða gúmmíeinangrun) í töflunni.	512.2, 522
200-0634	Töflutaugar	3	Gul/græn taug notuð sem fasaleiðir.	514.3.1, 11.2 í rur.
200-0635	Töflutaugar	3	Hitamyndun eða hætta á hita- og neistamyndun vegna lélegrar tengingar.	526, 522

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0636	Töflutaugar	3	Lágmarks gildleiki núlltaugar uppfyllir ekki ákvæði í reglugerð.	543.4
200-0637	Töflutaugar	3	Skammhlaupsvörn töflutaugar ekki fullnægjandi.	434 og EN 60439 tafla 5
200-0638	Töflutaugar	3	Taug liggur laus og snertir straumskinnu, hætta á skammhlaupi.	434, 522
200-0639	Töflutaugar	3	Yfirstraumsvörn töflutaugar of há.	433.1
200-0640	Útilýsing	1	Lítilsháttar gallar á uppsetningu útiljóss.	512.2, 714.5
200-0641	Útilýsing	1	Lok, hlíf eða hlífðargler laust.	5112.2, 714.5
200-0642	Útilýsing	1	Merkingar framleiðanda vantar á lampa fyrir útilýsingu.	7.2 og 7.5 í rur
200-0643	Útilýsing	2	Afl ljósgjafa meira en málafl lampa	421
200-0644	Útilýsing	2	Áverkahlífar fyrir strenglöggn ekki fullnægjandi.	512.2, 522, 714.512.2
200-0645	Útilýsing	2	Brotinn eða laus búnaður án snertihættu.	512.2, 522, 714.5
200-0646	Útilýsing	2	Búnaður útilýsingar hæfir ekki aðstæðum.	512.2, 522, 714.512.2
200-0647	Útilýsing	2	Frágangur aðtaugar ófullnægjandi.	512.2, 522
200-0648	Útilýsing	2	Greining tauga ekki í samræmi við reglugerð	522, 526
200-0649	Útilýsing	2	Hitapól tauga ófullnægjandi, einangrun ekki hitapólin	512
200-0650	Útilýsing	2	Óeðlileg hitamyndun í búnaði útilýsingar.	421, 512
200-0651	Útilýsing	2	Röng staðsetning á útilýsingu.	714.5
200-0652	Útilýsing	2	Strengjalagnir útilýsingar hæfa ekki aðstæðum.	512.2, 522, 714.512.2
200-0653	Útilýsing	2	Varnartengingu (PE) vantar fyrir lampa.	413.1.1.2
200-0654	Útilýsing	2	Þétting á inntaki ófullnægjandi miðað við kröfu um hlífðarflokk	522, 715.512.2
200-0655	Útilýsing	2	Þéttleiki lampa er ekki í samræmi við aðstæður.	714.512.2
200-0656	Útilýsing	3	Hlífar vantar yfir spennuhafa búnað.	412.2
200-0657	Útilýsing	3	Íkveikihætta af búnaði útilýsingar.	421, 715.5
200-0658	Varnaraðferð, IT-kerfi	1	Lítilsháttar gallar á útfærslu varnaraðferðar.	413.1.5
200-0659	Varnaraðferð, IT-kerfi	2	Röng útfærsla á varnarleiðskerfi.	413.1.5
200-0660	Varnaraðferð, IT-kerfi	3	Útleysitími varnarbúnaðar >0,4s snertispenna 50V	Tafla 41.2
200-0661	Varnaraðferð, IT-kerfi	3	Varnaraðferð óvirk og ekki önnur virk varnaráðstöfun fyrir hendi.	413.1.5
200-0662	Varnaraðferð, notkun búnaðar af flokki II	1	Lítilsháttar gallar á útfærslu hlífðareinangrunar.	413.2
200-0663	Varnaraðferð, notkun búnaðar af flokki II	2	Röng útfærsla á hlífðareinangrun.	413.2
200-0664	Varnaraðferð, notkun búnaðar af flokki II	3	Hlífðareinangrun óvirk og engar aðrar varnaraðferðir virkar.	413.2
200-0665	Varnaraðferð, rafmagnslegur aðskilnaður	1	Lítilsháttar gallar á útfærslu varnaraðferðar.	413, 413.5
200-0666	Varnaraðferð, rafmagnslegur aðskilnaður	2	Einangrunarspennir/hreyfilrafali röng staðsetning	413.5.1.1
200-0667	Varnaraðferð, rafmagnslegur aðskilnaður	2	Málspenna of há	413.5.1.2

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0668	Varnaraðferð, rafmagnslegur aðskilnaður	2	Röng útfærsla varnaraðferðar.	131, 413.5
200-0669	Varnaraðferð, rafmagnslegur aðskilnaður	2	Tæki og búnaður eru ekki af viðurkenndri gerð	413.5.1.1
200-0670	Varnaraðferð, rafmagnslegur aðskilnaður	3	Varnaraðferð óvirk.	131, 413.5
200-0671	Varnaraðferð, smáspenna, SELV og PELV	1	Lítilsháttar gallar á útfærslu varnaraðferðar.	411.1
200-0672	Varnaraðferð, smáspenna, SELV og PELV	2	Röng útfærsla á varnaráðstöfun.	411.1
200-0673	Varnaraðferð, smáspenna, SELV og PELV	2	Varnarsmáspenna, ekki má jarðtengja straumrás einangrunarspennis	411.1.4.1, 411..5
200-0674	Varnaraðferð, smáspenna, SELV og PELV	3	Varnaraðferð óvirk og ekki önnur varnaraðferð virk í veitunni.	411.1
200-0675	Varnaraðferð, TN-kerfi	1	Lítilsháttar vafi um núllunarhæfni kerfis.	312.2.1
200-0676	Varnaraðferð, TN-kerfi	1	Núllunarband ekki rétt litamerkt.	514 og 11.2 í rur
200-0677	Varnaraðferð, TN-kerfi	1	Núllunarband illa aðgengilegt.	513, 526.3
200-0678	Varnaraðferð, TN-kerfi	2	PEN leiðari er ekki einangraður	543.4.2
200-0679	Varnaraðferð, TN-kerfi	2	Röng útfærsla á núllun.	312.2.1
200-0680	Varnaraðferð, TN-kerfi	3	Kerfið ekki núllunarhæft.	413.1.3.3
200-0681	Varnaraðferð, TN-kerfi	3	Núllað í greinitöflum þar sem það er bannað	11.2 í rur
200-0682	Varnaraðferð, TN-kerfi	3	Röng notkun á PEN-leiðara	543.4
200-0683	Varnaraðferð, TN-kerfi	3	Útleysitími varnarbúnaðar >0,4s snertispenna 25V	Tafla 41.3
200-0684	Varnaraðferð, TN-kerfi	3	Útleysitími varnarbúnaðar >0,4s snertispenna 50V	Tafla 41.1
200-0685	Varnaraðferð, TN-kerfi	3	Varnarnúlltaug (PEN) ótengd eða slitin.	413.1.3.2
200-0686	Varnaraðferð, TT-kerfi	1	Tengingar jarðskautstauga við vatnspípukerfi innan við stofnloka.	413.1.2.1
200-0687	Varnaraðferð, TT-kerfi	2	Gildleiki varnartauga ekki í samræmi kröfur, röng útfærsla	543.1
200-0688	Varnaraðferð, TT-kerfi	2	Jarðskautstaug tengd vatnspípukerfi vantar eða ekki sýnileg.	413.1.2.1
200-0689	Varnaraðferð, TT-kerfi	2	Röng útfærsla.	413.1.4
200-0690	Varnaraðferð, TT-kerfi	3	Jarðskaut ófullnægjandi.	413.1.4.2
200-0691	Varnaraðferðir, almennt	1	Lítilsháttar gallar á útfærslu varnaraðferða.	131, 410
200-0692	Varnaraðferðir, almennt	2	Röng útfærsla á varnaraðferð.	41
200-0693	Varnaraðferðir, almennt	2	Varnaraðferðum blandað saman.	41
200-0694	Varnaraðferðir, almennt	2	Önnur af tveimur varnaraðferðum óvirk eða vantar.	410, 410.3.1.5
200-0695	Varnaraðferðir, almennt	3	Engum varnaráðstöfunum beitt.	131, 410
200-0696	Varnaraðferðir, almennt	3	Varnaráðstöfun óvirk.	410
200-0697	Varnarnúllteinn (PEN)	1	Minniháttar tæring er á varnarnúllteini.	512.2, 522
200-0698	Varnarnúllteinn (PEN)	1	Varnarnúllteinn laus án hættu.	134.1
200-0699	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Fleiri en ein taug eru undir sömu tengiskrúfu.	542.4.2

ÍST 200:2006 Raflagnir bygginga - Dæmingalisti

Númer:	Gátorð:	Fl.	Stöðluð athugasemd:	Tilvísun ÍST 200 og rur (678/2009).
200-0700	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Lausar tengingar, gætu verið ótryggar.	526, 542.4.2
200-0701	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Merking um auðkenni PEN-teins ógreinileg	EN 60439-1-7.6.5.2
200-0702	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Merking um auðkenni PEN-teins ógreinileg, töfluskápur í flokki 2	413.2.7
200-0703	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Merkingu vantar á varnarnúllteinn (PEN) eða merking röng.	514.3.2
200-0704	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Ófullnægjandi festingar, getur skapað hættu.	512.2
200-0705	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Rangar tengingar núlltauga inn á varnarnúllteinn (PEN).	526, 542.4
200-0706	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Varnarnúllteinn ekki aðgengilegur.	513
200-0707	Varnarnúllteinn (PEN)	2	Varnarnúllteinn of lítill eða hann vantar.	542.4, 543.1.1
200-0708	Varnarnúllteinn (PEN)	3	Lausar og mjög ótryggar tengingar inn á varnarnúllteinn.	526, 542.4.2
200-0709	Varnarnúllteinn (PEN)	3	Röng tenging inn á varnarnúllteinn. Snerti- eða skammhlaupshætta.	134.1.4, 526, 542.4
200-0710	Varnarnúllteinn (PEN)	3	Varnarráðstöfun óvirk vegna rangrar tenginga inn á varnarnúllteinn.	131.2.2, 542.4
200-0711	Varnarteinn (PE)	1	Merking eða auðkenning varnarteins ógreinileg.	514
200-0712	Varnarteinn (PE)	1	Minniháttar tæring á varnarteini.	512. 2, 522
200-0713	Varnarteinn (PE)	1	Varnarteinn laus án hættu.	134.1
200-0714	Varnarteinn (PE)	2	Fleiri en ein taug undir sömu tengiskrúfu á varnarteini.	542.4.2
200-0715	Varnarteinn (PE)	2	Merking um auðkenni PE-teins er ógreinileg	EN-60439-1-7.6.5.2
200-0716	Varnarteinn (PE)	2	Merkingu vantar á varnarteinn eða merking röng.	514.3.2
200-0717	Varnarteinn (PE)	2	PE-teinn í töfluskáp í flokki 2 er ekki einangraður	413.2.7
200-0718	Varnarteinn (PE)	2	Tengingar ótryggar inn á varnarteinn.	526, 542.4.2
200-0719	Varnarteinn (PE)	2	Varnarleiðisteinn ekki gerður til að flytja bilunarstrauma (DIN-skinna og grónn)	543.1
200-0720	Varnarteinn (PE)	2	Varnarteinn er ekki aðgengilegur.	513
200-0721	Varnarteinn (PE)	2	Varnarteinn laus, getur skapað hættu.	522, 542.4.2
200-0722	Varnarteinn (PE)	2	Varnarteinn of lítill eða hann vantar.	543.1.1
200-0723	Varnarteinn (PE)	3	Lausar eða mjög ótryggar tengingar inn á varnarteinn.	526, 542.4.2
200-0724	Varnarteinn (PE)	3	Teinn óvirkur eða varnartenging ótrygg eða óvirk á ákveðnu svæði.	413.1.2.1, 526, 543
200-0900		1	Staðlaður texti dæmingar ekki til	
200-0901		2	Staðlaður texti dæmingar ekki til	
200-0902		3	Staðlaður texti dæmingar ekki til	