

Slökkvilið Keflavíkurflugvallar
Ólafur Ásmundsson,
slökkviliðsstjóri
Slökkvistöð Keflavíkurflugvallar
235 Keflavíkurflugvöllur

Reykjavík 14. janúar 2009
Tilvísun 20080100777.20/EP/--

Efni: Samþykkt á þjónustustöð reykköfunartækja

Með vísan til reglugerðar um reykköfun og reykköfunarbúnað nr. 354/1984 og úttektar dags. 23.01.2008 á þjónustustöð Slökkviliðs Keflavíkurflugvallar á slökkvistöðinni á Keflavíkurflugvelli, samþykkir Brunamálastofnun stöðina til þjónustu á eftirfarandi gerðum reykköfunartækja:

- Scott 4.5 Fifty SCBA

Samþykktin er gerð með stoð í staflið e í 5. gr. laga nr. 75/2000 um brunavarnir og gildir til 31. desember 2012.

Virðingarfyllst



Guðmundur Gunnarsson
yfirverkfræðingur