

Ráðstefna Brunamálastofnunar fyrir slökkviliðsstjóra 2006


Fréttir frá byggingadeild

Guðmundur Gunnarsson
yfirverkfræðingur
Brunamálastofnun

Brunaárið 2005

- Manntjón undir meðallagi
- Eignatjón yfir meðallagi
- Langstæsti bruninn í Grindavík
- Flugeldar í Hveragerði

Brunatjón 1981-2005



Meðaltal 1090 millj á ári en 1640 millj frá 2000


Grindavík



Grindavík




Aukning brunatjóna 1981-2005



Bætt brunatjón hafa tvöfaldast á föstu verðlagi.

Bætt brunatjón 1981-2005 sem hlutfall af vergri landsframléiðslu og brunabóta/fasteignamati



Óseyrarbraut 28 (ex 40) í Hafnarfirði



Óseyrarbraut 28 (ex 40) í Hafnarfirði




Þúsundir hænsna drápust í eldsvoða

- Innlent | mbl.is | 14.12.2005 | 16:38
- Slökkvilið Hornafjarðar var kallað út kl. 14 í dag vegna elds í hænsnahúsi á Grænahrauni í Nesjum. Fram kemur á fréttavefnum Hornafjörður.is, að um 3600 hænur voru í húsinu og drápust þær allar en Grænahraunsbúið hefur verið stærsti eggjaframleiðandi á Suðausturlandi og er tjón bændanna mikið þótt búið sé váttryggt. Ekki er vitað um eldsupptök.
- Haft er eftir Steinþóri Hafsteinssyni, slökkviliðsstjóra, að mikill reykur og eldur hafi verið í húsinu þegar að var komið en vel gekk að slökkva eldinn og var því lokið á rúmum hálf tíma. Húsið verður vaktað fram eftir kvöldi.
- Starfsmenn Grænahraunsbúsins voru staddir á bænum Sauðanesi sem er skammt frá Grænahrauni þegar eldurinn kom upp en þar voru þeir að undirbúa pláss fyrir 14-1500 unga sem von er á með flutningabíl í kvöld.



Þúsundir hænsna drápu í eldsvoða



Austurmörk 9, Hveragerði



Austurmörk 9, Hveragerði



Reglur fyrir flugeldasölur

- Hámarks magn flugelda í sölubúð
- Hámarks magn á lager við sölubúð
- Innrétting búðar
- Aðkoma/flóttaleiðir
- Staðsetning
- Meðferð flugelda
- Starfsfólk / ábyrgðir



Brunamálastofnun

Iceland Fire Authority




Tankbíll veltur með 10 þús lítra af eldsneyti


- Innlent | mbl.is | 21.12.2005 | 20:48
- Enn hefur ekki reynst unnt að dæla 10 þúsund lítrum af eldsneyti, olíu og bensíni, af tankbíl sem valt á afleggjara heim að bænum Bót, skammt norðvestan við Fellabæ fyrr í kvöld. Tekist hefur að aftengja rafkerfi tankbílsins, en vandræði eru með að dæla af honum og þarf hugsanlega að endurræsa rafkerfið, sem gæti reynst hættulegt sökum íkveikihættu.
- Menn frá Brunavörnum Héraðs og lögreglunnar á Egilsstöðum vinna að málinu auk sérfræðinga í eldneytisdælingu og er einnig mannskapur tilbúinn að lyfta bílnum upp á hjólin, en hann er enn á hliðinni. Okumaður tankbílsins, sem slapp með skrekkinn, missti hann út af veginum í hálfku og hafnaði hann á hliðinni eftir að hafa snúist í hálfhring.



Manntjón í brunum 1979-2005




Öll banaslys í brunum 1979-2005



Aðalstræti 25, Ísafirði 5.12.05



Manntjón 1979-2005




Karlur 74.5%

Konur 24.5%


Karlur 39.4 ára

Konur 44.3 ára


Manntjón í brunum 1979-2005



Manntjón í brunum 1979-2005




Manntjón 1989-2005



Banaslys (58) í brunum eftir staðsetningu

- Íbúðir alls (2003) 111157
- Þar af 42% í einbýlishúsum
 - 48.8 % banaslysa (21) í íbúðum
- Þar af 58% í fjöleignarhúsum
 - 51.1% banaslysa (22) í íbúðum
- 15 á öðrum stöðum 25.9% af öllum
 - Stofnanir (5)
 - Bíll (1)
 - Tjald (1)
 - Skip (3)
 - Úti (1)
 - Annað (4)

Þróun banaslysa á Íslandi 1979-2005




Staða reglugerða

Reglugerð um brunahönnun bygginga	Umsögn lokið Lokavinnsla
Reglugerð um hlífðarbúnað slökkviliðsmanna	Umsögn lokið Lokavinnsla
Reglugerð um reykköfun og eiturefnaköfun	Í ráðuneyti, ekki farin í umsögn
Reglugerð um handslökkvitæki og slöngukefli	Umsögn lokið Lokavinnsla
Reglugerð um starfsemi slökkviliða	Í smíðum



Fjöldi verkefna hjá Brunamálastofnun



Brunamálastofnun

Iceland Fire Authority

