

Brunamálastofnun

Reglur um skoðun háspennuloftlína

Athugasemdir

ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001

Maí 2010

| ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 Háspennulínur yfir 45kV | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Númer: | Gátorð: | Undirkafli: | 1.fl 2.fl. 3.fl. Stöðluð athugasemd: | | | Tilvísun: | |
| 50341-001 | Burðarvirki | Efni | 0 | 1 | 0 | Efni er ekki í samræmi við verklýsingu | Kafli 7.2. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-002 | Burðarvirki | Efni | 1 | 0 | 0 | Toppheetta er skemmd | Kafli 7.2. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-003 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Stál er tært | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-004 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Timbur er fúíð | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-005 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Boltar og rær eru tærð | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-006 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Skinnur eru tærðar | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-007 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Rafsuðuefni er tært | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-008 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Stagvírar eru tærðir | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-009 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Stagteinar eru tærðir | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-010 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Staglásar eru tærðir | Kafli 7.9. í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-011 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 0 | 1 | Eftir er að fjarlægja klifurbúnað upp fyrir seilingarhæð | Kafli 7.10 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-012 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Viðvörðunarkerkingu vantar | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-013 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Viðvörðunarkerking er skemmd | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-014 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Tölusetningarkerki vantar | |
| 50341-015 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Tölusetningarkerki er skemmt | |
| 50341-016 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 1 | 0 | 0 | Viðvörðunarkerki er ekki í aðkomuátt | |
| 50341-017 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Stagmerki vantar | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-018 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Stagmerki er skemmt eða máð | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.fl | 2.fl. | 3.fl. | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|-------------|------------------------------|------|-------|-------|---|--|
| 50341-019 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 1 | 0 | 0 | Toppheytu vantar | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-020 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 0 | 1 | Línuslár illa festar | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-021 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 1 | 0 | Stög slök | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-022 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 0 | 1 | Stög slitin | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-023 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 1 | 0 | Ófullnægjandi frágangur á stagi | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-024 | Burðarvirki | Undirstaða | 1 | 0 | 0 | Burðarvirki hallast meira en 3 toppa | Kaflí 8.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-025 | Burðarvirki | Undirstaða | 0 | 1 | 0 | Festingu burðarvirkis við undirstöðu ábótavant | Kaflí 8.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-026 | Burðarvirki | Undirstaða | 0 | 1 | 0 | Staurafesta of lítil | Kaflí 8.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-027 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur um varnir gegn skemmdum samkvæmt verklýsingu | Kaflí 10.8.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-028 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Járn er tært | Kaflí 10.8.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-029 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur um aukalega tæringavörn samkvæmt verklýsingu | Kaflí 10.8.4 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-030 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Einangrari er skemmdur | Kaflí 10.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-031 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 1 | 0 | 0 | Einangrari er óhrein | Kaflí 10.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-032 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Aðskotahlutur er á einangrara | Kaflí 10.8.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-033 | Einangrarar | Kennistærðir og málsetningar | 0 | 0 | 1 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur um spennuáraun | Kaflí 10.2 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-034 | Einangrarar | Kennistærðir og málsetningar | 0 | 1 | 0 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur viðkomandi staðals | Kaflí 10.10 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.fl | 2.fl. | 3.fl. | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|----------------|---------------------------------------|------|-------|-------|--|--|
| 50341-035 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 1 | 0 | Einangrari er ekki nægilega festur. | Kafli 10.16 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-036 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 1 | 0 | Losvarnir eru ekki rétt útfærðar | Kafli 10.16 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-037 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 1 | 0 | Splitti eru ekki á sínum stað | Kafli 10.16 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-038 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 0 | 1 | Stageinangrari er of neðarlega í stagi, undir 3m. | Kafli 7.10 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-039 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 0 | 1 | Splitti vantar | Kafli 10.16 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-040 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 0 | 1 | Stageinangrara vantar | Kafli 10.16 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-041 | Jarðtengikerfi | Ráðstafanir vegna tæringar og áraunar | 0 | 1 | 0 | Jarðskaut uppfyllir ekki kröfu viðkomandi staðals | Kafli 6.2.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-042 | Jarðtengikerfi | Ráðstafanir vegna tæringar og áraunar | 0 | 1 | 0 | Gildleiki jarðleiðara minni en minnsti leyfilegi gildleiki | Kafli 6.2.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-043 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari er of grunnt í jörðu | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 og reglug.ákv. |
| 50341-044 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 0 | 1 | Jarðskaut vantar | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-045 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 0 | 1 | Jarðleiðara vantar | Kafli 6.3.2 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-046 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðskaut er skemmt eða ófullnægjandi | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-047 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari er skemmdur eða ófullnægjandi | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-048 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari liggur ofanjarðar | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-049 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Tenging jarðleiðara staga eða staghluta er ófullnægjandi | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-050 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðtengingu staga eða staghluta vantar | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.fl. | 2.fl. | 3.fl. | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|--|---|
| 50341-051 | Jarðtengikerfi | Mælingar, útreikningar og niðurstöður | 0 | 1 | 0 | Upplýsingar um gæði jarðskauts, skref- og snertispennu liggja ekki fyrir | Kafla 6.6 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-052 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Gerð og gildleiki leiðara er ekki í samræmi við verklýsingu | Kafla 9.1 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-053 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðari er skemmdur | Kafla 9.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-054 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðari er tærður | Kafla 9.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-055 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðari er margsamsettur | Kafla 9.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-056 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðarar misstrekktir og/eða ofstrekktir. | Kafla 9.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-057 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari er skemmdur | Kafla 9.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-058 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari tærður | Kafla 9.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-059 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari slitinn | Kafla 9.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-060 | Loflínutengiefni | Rafrænar- og kraftrænar kröfur | 0 | 1 | 0 | Tengiefni uppfyllir ekki rafrænar kröfur | Kafla 11.2 og 5.3 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-061 | Loflínutengiefni | Rafrænar- og kraftrænar kröfur | 0 | 1 | 0 | Tengiefni uppfyllir ekki kraftrænar kröfur | Kafla 11.9 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-062 | Loflínutengiefni | Rafrænar- og kraftrænar kröfur | 0 | 1 | 0 | Tengiefni uppfyllir ekki kröfur um strömsþéttleiki | Kafla 11.2 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-063 | Loflínutengiefni | Tæring | 0 | 1 | 0 | Tengiefni er tært | Kafla 11.7 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-064 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Tengiefni er ekki í samræmi við gildleiki | Kafla 11.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-065 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 0 | 1 | Samsetning er ótrygg | Kafla 11.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-066 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 0 | 1 | Tengingar fasatauga eða jarðtauga ótryggar | Kafla 11.8 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.fl | 2.fl. | 3.fl. | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|------------------|--|------|-------|-------|--|--|
| 50341-067 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 0 | 1 | Tengingar fasatauga eða jarðtauga ranglega útfærðar | Kafli 11.8 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-068 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Lóð vantar | Kafli 11.14 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-069 | Loflínutengiefni | Tæring | 0 | 1 | 0 | Lóð tærð | Kafli 11.7 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-070 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Dempara vantar | Kafli 11.14 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-071 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Dempari laus | Kafli 11.14 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-072 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Tengibúnaður ekki í samræmi við aðstæður | Kafli 11.8 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-073 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð á línuhafi og við turna | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð á línuhafi er ekki uppfyllt | Kafli 5.4.3 og kafla 5.3.5 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-074 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð á línuhafi og við turna | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð við turna er ekki uppfyllt | Kafli 5.4.3 og kafla 5.3.5 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-075 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri byggingum er ekki uppfyllt | Kafli 5.4.4 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-076 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri vegi er ekki uppfyllt | Kafli 5.4.4 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-077 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri jarnbraut er ekki uppfyllt | Kafli 5.4.4 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-078 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri skipaskurði er ekki uppfyllt. | Kafli 5.4.4 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-079 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir yfir íbúðarhúsnæði og öðrum byggingum. | 0 | 0 | 1 | Loflína er yfir byggingu | Kafli 5.4.5.1 og 5.4.5.2 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.fl | 2.fl. | 3.fl. | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|------------|---|------|-------|-------|--|---|
| 50341-080 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir vegum er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-081 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jarnbraut er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-082 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir skipaskurði er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-083 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir frá vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð frá vegi er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3.2 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-084 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir frá vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð frá jarnbraut eru ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3.2 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-085 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir frá vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð frá skipaskurði er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3.2 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-086 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til annarra orkuflutningslína og fjarskiptalína. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð til annarra orkuflutningslína er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.4 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-087 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til annarra orkuflutningslína og fjarskiptalína. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð til fjarskiptalína er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.4 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-088 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til ípróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir ípróttasvæði | Tafla 5.4.5.5 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-089 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til ípróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir leiksvæði | Tafla 5.4.5.5 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-090 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til ípróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir tjaldsvæði | Tafla 5.4.5.5 í IST EN 50341-1:2001 og IST EN 50341-3-12:2001 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafli: | 1.fl. | 2.fl. | 3.fl. | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|------------|---|-------|-------|-------|-----------------------------------|---|
| 50341-091 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til íþróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir samkomusvæði | Tafla 5.4.5.5 í ÍST EN 50341-1:2001 og ÍST EN 50341-3-12:2001 |
| 50341-401 | | | 1 | 0 | 0 | Staðlaður texti dæmingar ekki til | |
| 50341-402 | | | 0 | 1 | 0 | Staðlaður texti dæmingar ekki til | |
| 50341-403 | | | 0 | 0 | 1 | Staðlaður texti dæmingar ekki til | |

Brunamálastofnun

Reglur um skoðun háspennuloftlína

Athugasemdir

ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005

Maí 2010

| ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 Háspennulínur frá 1kV til og með 45kV | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|
| Númer: | Gátorð: | Undirkafli: | 1.f.2.f.3.f. Stöðluð athugasemd: | | | Tilvísun: | |
| 50423-001 | Burðarvirki | Efni | 0 | 1 | 0 | Efni er ekki í samræmi við verklýsingu | Kafli 7.2. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-002 | Burðarvirki | Efni | 1 | 0 | 0 | Toppheetta er skemmd | Kafli 7.2. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-003 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Stál er tært | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-004 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Timbur er fúíð | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-005 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Boltar og rær eru tærð | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-006 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Skinnur eru tærðar | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-007 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Rafsuðuefni er tært | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-008 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Stagvírur eru tærðir | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-009 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Stagteinar eru tærðir | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-010 | Burðarvirki | Tæring | 0 | 1 | 0 | Staglásar eru tærðir | Kafli 7.9. í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-011 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 0 | 1 | Eftir er að fjarlægja klifurbúnað upp fyrir seilingarhæð | Kafli 7.10 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-012 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Viðvörunarmerkingu vantar | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-013 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Viðvörunarmerking er skemmd | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-014 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Tölusetningarmerki vantar | |
| 50423-015 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Tölusetningarmerki er skemmt | |
| 50423-016 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 1 | 0 | 0 | Viðvörunarmerki er ekki í aðkomuátt | |
| 50423-017 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Stagmerki vantar | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-018 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 1 | 0 | Stagmerki er skemmt eða máð | Kafli 7.10.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.f2.fb.fl | | | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|-------------|------------------------------|------------|---|---|---|---|
| 50423-019 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 1 | 0 | 0 | Toppheitu vantar | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-020 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 0 | 1 | Línuslár illa festar | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-021 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 1 | 0 | Stög slök | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-022 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 0 | 1 | Stög slitin | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-023 | Burðarvirki | Samsetning og reising | 0 | 1 | 0 | Ófullnægjandi frágangur á stagi | Kaflí 7.12 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-024 | Burðarvirki | Undirstaða | 1 | 0 | 0 | Burðarvirki hallast meira en 3 toppa | Kaflí 8.8 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-025 | Burðarvirki | Undirstaða | 0 | 1 | 0 | Festingu burðarvirkis við undirstöðu ábótavant | Kaflí 8.8 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-026 | Burðarvirki | Undirstaða | 0 | 1 | 0 | Staurafesta of lítil | Kaflí 8.8 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-027 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur um varnir gegn skemmdum samkvæmt verklýsingu | Kaflí 10.8.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-028 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Járnefni á einangrurum eru tærð | Kaflí 10.8.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-029 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur um aukalega tæringavörn samkvæmt verklýsingu | Kaflí 10.8.4 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-030 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Einangrari er skemmdur | Kaflí 10.8 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-031 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 1 | 0 | 0 | Einangrari er óhreinn | Kaflí 10.8 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-032 | Einangrarar | Skemmdir og tæring | 0 | 1 | 0 | Aðskotahlutur er á einangrara | Kaflí 10.8.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-033 | Einangrarar | Kennistærðir og málsetningar | 0 | 0 | 1 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur um spennuáraun | Kaflí 10.2 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-034 | Einangrarar | Kennistærðir og málsetningar | 0 | 1 | 0 | Einangrarar uppfylla ekki kröfur viðkomandi staðals | Kaflí 10.10 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafli: | 1.f2.fb.fl | | | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|----------------|---------------------------------------|------------|---|---|--|---|
| 50423-035 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 1 | 0 | Einangrari er ekki nægilega festur. | Kafli 10.16 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-036 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 1 | 0 | Losvarnir eru ekki rétt útfærðar | Kafli 10.16 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-037 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 1 | 0 | Splitti eru ekki á sínum stað | Kafli 10.16 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-038 | Burðarvirki | Rekstur, eftirlit og viðhald | 0 | 0 | 1 | Stageinangrari er of neðarlega í stagi, undir 3m. | Kafli 7.10 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-039 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 0 | 1 | Splitti vantar | Kafli 10.16 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-040 | Einangrarar | Samsetning og uppsetning | 0 | 0 | 1 | Stageinangrara vantar | Kafli 10.16 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-041 | Jarðtengikerfi | Ráðstafanir vegna tæringar og áraunar | 0 | 1 | 0 | Jarðskaut uppfyllir ekki kröfu viðkomandi staðals | Kafli 6.2.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-042 | Jarðtengikerfi | Ráðstafanir vegna tæringar og áraunar | 0 | 1 | 0 | Gildleiki jarðleiðara minni en minnsti leyfilegi gildleiki | Kafli 6.2.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-043 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari er of grunnt í jörðu | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 og reglug.ákv. |
| 50423-044 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 0 | 1 | Jarðskaut vantar | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-045 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 0 | 1 | Jarðleiðara vantar | Kafli 6.3.2 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-046 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðskaut er skemmt eða ófullnægjandi | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-047 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari er skemmdur eða ófullnægjandi | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-048 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari liggur ofanjarðar | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-049 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Tenging jarðleiðara staga eða staghluta er ófullnægjandi | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-050 | Jarðtengikerfi | Setning jarðtengikerfa | 0 | 1 | 0 | Jarðtengingu staga eða staghluta vantar | Kafli 6.3.1 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-051 | Jarðtengikerfi | Mælingar, útreikningar og niðurstöður | 0 | 1 | 0 | Upplýsingar um gæði jarðskauts, skref- og snertispennu liggja ekki fyrir | Kafli 6.6 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.f.2.fb.fl | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: | | |
|-----------|------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|--|
| 50423-052 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Gerð og gildleiki leiðara er ekki í samræmi við verklýsingu | Kafli 9.1 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-053 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðari er skemmdur | Kafli 9.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-054 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðari er tærður | Kafli 9.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-055 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðari er margsamsettur | Kafli 9.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-056 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Leiðarar misstrekktir og/eða ofstrekktir. | Kafli 9.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-057 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari er skemmdur | Kafli 9.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-058 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari tærður | Kafli 9.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-059 | Leiðarar | Gildleiki og setning leiðara | 0 | 1 | 0 | Jarðleiðari slitinn | Kafli 9.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-060 | Loflínutengiefni | Rafrænar- og kraftrænar kröfur | 0 | 1 | 0 | Tengiefni uppfyllir ekki rafrænar kröfur | Kafli 11.2 og 5.3 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-061 | Loflínutengiefni | Rafrænar- og kraftrænar kröfur | 0 | 1 | 0 | Tengiefni uppfyllir ekki kraftrænar kröfur | Kafli 11.9 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-062 | Loflínutengiefni | Rafrænar- og kraftrænar kröfur | 0 | 1 | 0 | Tengiefni uppfyllir ekki kröfur um strau | Kafli 11.2 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-063 | Loflínutengiefni | Tæring | 0 | 1 | 0 | Tengiefni er tært | Kafli 11.7 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-064 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Tengiefni er ekki í samræmi við gildleik | Kafli 11.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-065 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 0 | 1 | Samsetning ótrygg | Kafli 11.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-066 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 0 | 1 | Tengingar fasatauga eða jarðtauga ótryggar | Kafli 11.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-067 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 0 | 1 | Tengingar fasatauga eða jarðtauga ranglega útfærðar | Kafli 11.8 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |
| 50423-068 | Loflínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Lóð vantar | Kafli 11.14 í IST EN 50423-1:2005 og IST EN 50423-3:2005 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.f2.fb.fl | | | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|-------------------|--|------------|---|---|--|---|
| 50423-069 | Loftlínutengiefni | Tæring | 0 | 1 | 0 | Lóð tærð | Kaflí 11.7 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-070 | Loftlínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Dempara vantar | Kaflí 11.14 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-071 | Loftlínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Dempari laus | Kaflí 11.14 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-072 | Loftlínutengiefni | Setning | 0 | 1 | 0 | Tengibúnaður ekki í samræmi við aðstæður | Kaflí 11.8 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-073 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð á línuhafi og við turna | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð á línuhafi er ekki uppfyllt | Kaflí 5.4.3 og kafla 5.3.5 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-074 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð á línuhafi og við turna | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð við turna er ekki uppfyllt | Kaflí 5.4.3 og kafla 5.3.5 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-075 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri byggingum er ekki uppfyllt | Kaflí 5.4.4 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-076 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri vegi er ekki uppfyllt | Kaflí 5.4.4 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-077 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri jarnbraut er ekki uppfyllt | Kaflí 5.4.4 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-078 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu á svæðum fjarri byggingum, vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jörðu fjarri skipaskurði er ekki uppfyllt. | Kaflí 5.4.4 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-079 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir yfir íbúðarhúsnæði og öðrum byggingum. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir byggingu | Kaflí 5.4.5.1 og 5.4.5.2 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-080 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir vegum er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |

| Númer: | Gátorð: | Undirkafl: | 1.f.2.fb.fl | | | Stöðluð athugasemd: | Tilvísun: |
|-----------|------------|---|-------------|---|---|--|--|
| 50423-081 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir jarnbraut er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-082 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægð yfir vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð yfir skipaskurði er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-083 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir frá vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð frá vegi er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3.2 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-084 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir frá vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð frá jarnbraut eru ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3.2 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-085 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir frá vegum, jarnbrautum og skipaskurðum. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð frá skipaskurði er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.3.2 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-086 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til annarra orkuflutningslína og fjarskiptalína. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð til annarra orkuflutningslína er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.4 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-087 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til annarra orkuflutningslína og fjarskiptalína. | 0 | 0 | 1 | Lágmarksfjarlægð til fjarskiptalína er ekki uppfyllt. | Tafla 5.4.5.4 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-088 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til ípróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir ípróttasvæði | Tafla 5.4.5.5 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-089 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til ípróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir leiksvæði | Tafla 5.4.5.5 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-090 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til ípróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir tjaldsvæði | Tafla 5.4.5.5 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-091 | Fjarlægðir | Lágmarksfjarlægðir til ípróttasvæða, leiksvæða, tjaldsvæða o.þ.h. | 0 | 0 | 1 | Loftlína er yfir samkomusvæði | Tafla 5.4.5.5 í ÍST EN 50423-1:2005 og ÍST EN 50423-3:2005 |
| 50423-401 | Gátorð: | | 1 | 0 | 0 | Staðlaður texti dæmingar ekki til | |
| 50423-402 | Gátorð | | 0 | 1 | 0 | Staðlaður texti dæmingar ekki til | |
| 50423-403 | Gátorð | | 0 | 0 | 1 | Staðlaður texti dæmingar ekki til | |